

datējums	celtniecība	1.PK – 2.PK (1922.gads ?)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi
	sienas	betona ķieģeļi
	zelmiņi	betona ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	S vai V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S betona ķieģeļi
	zelmiņi	S betona ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 16 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K; 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	fakturēts cokola apmetums; izmūrēta starpdzega; jumtgaies koka dekors pret Ventspils ielu; profilēti spāru gali
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Abavas iela 1

kadastrs	88130020016005
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
vēsturiskas durvis ZR fasādē

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvģaldniecība - 0%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
labs. Nepieciešama fakturētā cokola apmetuma atjaunošana, spāru galu u.c. koka elementu krāsošana, iespējams, betona ķieģeļu virsmas attīrīšana no sekundāriem apdares slāņiem

novērtējums pilsētvīdē
veido Ventspils ielas, braucot no Jaunsabiles, perspektīvas noslēgumu. Labi iekļaujas apkārtējā vidē.

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto būvģaldniecības izstrādājumu nomaina pret sākotnējiem atbilstošiem, skursteņa augšdaļas apmešana vai pārmūrēšana ar piemērotiem ķieģeļiem

piezīmes
ēka ir kvalitatīva un informatīva liecība par sava laika celtniecības materiālu pielietojumu



Abavas_1_88130020016005_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem (fasāde pret Ventspils ielu).



Abavas_1_88130020016005_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Durvju aila fasādes centrā aizšūta 20.gs.2.pusē.



Abavas_1_88130020016005_fasade3
Ēkas dienvidrietumu fasāde.



Abavas_1_88130020016005_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem (no pagalma). Gala fasādē saīsināta aila un aizbūvēts logs.
Saglabājušies sākotnējie metāla enkuri.



Abavas_1_88130020016005_fragments1
Ziemeļaustrumu fasādes zelminis ar sākotnējo jumtgailes dekoru un metāla enkuriem.
Logaīla – 20.gs.2.puse.



Abavas_1_88130020016005_fragments2
Sākotnējās spāres ziemeļrietumu fasādē.



Abavas_1_88130020016005_fragments3

Sienas fragments ar sākotnēji eksponēto betona ķieģeļu mūri (vēlāk sienas pārkrāsotas) un reljefu šuvojumu.



Abavas_1_88130020016005_fragments4

Ziemeļrietumu sienas fragments ar sākotnējo cokola apdari – fakturētu apmetumu.



Abavas_1_88130020016005_fragments5
20.gs.2.puses skurstenis.



Abavas_1_88130020016005_
durvis
Durvis ziemeļaustrumu
fasādē. 21.gadsimts.