

datē-jums	celtniecība	19.gs. 1.puse (1834.g. ?)
	pārbūves	19.gs.2.puse – ~1890.g. - ēkas pārbūve pašreizējā apjomā un ar esošo apdari
stāvu skaits		3
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	mūra
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V un J apmetums
	zelmiņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (19.gs.b., 20.gs.s.); 1 aploda
	Pēc ~1970.g.	9 K; 43 KN; 1 PL
	aprikojums	2
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 K; 4 KN; 2 METN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas dzegas, starpdzegas, sandriki; fakturēts cokola apmetums
	Pēc ~1970.g.	koka vairogi – slēgu butaforija
detāļas		V MET enkuri
apkārtne elementi		-

adrese
<b>Sabile, Kuldīgas iela 1</b>

kadastrs	88130040043001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
dakstiņu jumta segums; skursteņi jumta korē; slēgi, 1.stāvā nokalti sandriki; rombveida lodziņi gala fasāžu zelminī. Šobrīd jumts veidots ar pārlaidumu pār gala sienām, sākotnēji gala sienas pacēlušās virs kores

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 17%; apdare un dekors – 80%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3/4
tehniskais stāvoklis fasādēm dažāds un vērtējams atšķirīgi - apmierinošs fasāžu augšējiem stāviem un slikts 1.stāvam. Kopumā nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām, būvgaldniecības izstrād. remonsts/nomaiņa

novērtējums pilsētvīdē
Ļoti nozīmīga Kuldīgas ielas frontālās apbūves daļa, fokusējas Sabilei simboliskā skatā no Pārabavas un vizuāli noslēdz skata perspektīvi, atrodas ielas frontālajā apbūvē, labi iekļaujas vēsturiskajā ainavā, iezīmē ielas trasējumu un no tilta puses

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot dakstiņu segumu, 1.stāvā apmetumu, likvidēt butaforiskos slēgus un atjaunot funkcionālus, veramus slēgus, atjaunot skursteņus, nokrāsot ielas fasādes 1.stāva logu stūreņus

piezīmes



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. 1.stāvā mainīts ailojums, nokalts reljefais dekors.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fasade4  
Skats uz ēku no austrumiem.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_ fasade5  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_ fasade6  
Skats uz ēkas pagalma piebūvi no dienvidrietumiem. 1960.gados pārbūvēts hronoloģiski senāks apjoms.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fragments1  
Ziemeļrietumu (pret Kuldīgas ielu) fasādes fragments. Redzamas noskaldītu sandriku vietas  
Vēsturiski aizmūrēta durvju aila (labajā pusē). Koka vairogi – slēgu butaforija.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fragments2  
Ziemeļrietumu fasādes fragments ar 19.gs.2.puses – ~1890.g. reljefo apdari.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fragments3  
Ziemeļrietumu fasādes fragments ar 19.gs.2.puses – ~1890.g. cokola apmetumu.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_fragments4  
Dienvidaustrumu (pagalma) fasādes fragments – 1960.- 1970.gados aizbūvēta caurbrauktuve un izveidota esošā durvju aila.



Kuldigas\_1\_88130040043001  
\_durvis1  
1960.- 1970.gadu durvis



Kuldigas\_1\_88130040043001  
\_logs1  
19.gs. beigu – 20.gs. sākuma  
logs ar aprīkojumu. Logailas  
apmales kontūra iegriezta  
apmetumā sekundāri.



Kuldigas\_1\_88130040043001\_logs2  
19.gs. beigu – 20.gs. sākuma loga aprīkojums.



Kuldigas\_1\_88130040043001  
\_logs3  
Vēsturisks logs.














Kuldigas\_1\_88130040043001  
\_logs4  
1960. - 1970. gadu logs  
vēsturiskā aplođā. Izmantoti  
vēsturiski stūreņi.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	1834.g. (?)					
pamatapjoma fasāde					Krāsojumi konstatēti ielas fasādē uz ēkas vēsturiskā apmetuma.	
		1.ks. S 1500-N	2.ks. S 3010-G50Y	4.ks. S 1505-G80Y		5.ks. S 0530-Y20R
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi					Krāsojumi konstatēti uz vēsturiskās starpdzegas. Reljefais dekors 1.stāva līmenī nokalts. Izmūrētās dzegas un sandriki nav apsekoti.	
		1.ks. kaļķa balts	2.ks. kaļķa balts	4.ks. kaļķa balts		5.ks. kaļķa balts
cokols	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.				Krāsojumi konstatēti uz ielas fasādes vēsturiskā apmetuma.	
		1.ks. S 8000-N	3.ks. S 5005-R20B	4.ks. S 3005-Y20R		
durvis					Ēkas ielas fasādē nav saglabājušās durvis, kas vecākas par 20.gs. 60.gadiem.	
logi					Ēkas ielas fasādē nav saglabājušies sākotnējie vai vēsturiskie (līdz 1960.gadiem) logi.	
slēgi					Slēgi nav saglabājušies.	
piezīmes		Ēkas pārbūve pašreizējā apjomā un ar esošo apdari.	3.ks. fasāde krāsota monohroma - kaļķa balta, cokols - pelēks (S 3005-R80B)			