

datē-jums	celtniecība	19.gs. 1.puse (1830.g. ?)
	pārbūves	1. PK – 2. PK – piebūve pagalmā; 1970.gadi – piebūves paplašināšana, jumta izbūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1 (1970.gadi)
	materiāls	dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	J apmetums
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	5 K (1970.gadi); 10 KN; 36 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	mūra starpdzega, koka dzega, mūra palodzes
	vēsturisks	robdēlis
	Pēc ~1970.g.	atsegts ailu malu ķieģeļu mūrējums
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Kuldīgas iela 3

kadastrs	88130040002001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
mezonīns; slēgi

autentiskuma pakāpe	43%
Apjoms – 80%; jumta forma – 75%; būvgaldniecība - 0%; apdare un dekors – 20%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3/4
tehniskais stāvoklis fasādēm dažāds un vērtējams atšķirīgi – apmierinošs ielas un gala fasādēm, slikts pagalma fasādei. Kopumā nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām, būvgaldniecības izstrād. remonts/nomainīta

novērtējums pilsētvidē
Ļoti nozīmīga Kuldīgas ielas frontālās apbūves daļa. Iezīmē ielas trasējumu un fokusējas Sabilei simboliskā skatā no Pārabavas

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot apmetuma gludo faktūru, ieskaitot ailu malās sekundāri atsegto ķieģeļu mūrējumu, likvidēt butaforiskos slēģus un atjaunot funkcionālus, veramus slēģus 1.stāva ailām

piezīmes
Uz starpdzegas konstatējami vēsturiski reklāmas uzraksti. Pārējai ēkai vēsturiskais apmetums nav saglabājies (izņemot hronoloģiski jaunāko pagalma piebūvi), krāsojuma apsekojums nav veikts.



Kuldigas_3_88130040002001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Jumta logu izbūve sākotnēja mezonīna vietā –
1970.gadi. Koka vairogi – slēgu butaforija.
Fasāžu apmetums jauns, neatbilstošs vēsturiskam.



Kuldigas_3_88130040002001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Pārbūvēts zelminis,
apšūts ar dēļiem (vēsturiski bijis apmests).



Kuldigas_3_88130040002001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kuldigas_3_88130040002001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kuldigas_3_88130040002001_fasade5
Dienvidaustrumu fasādes ziemeļaustrumu puse. Fasādē saglabājušās liecības par
mainītu ailojumu.



Kuldigas_3_88130040002001
1_fasade6
Skats uz piebūvi pagalma
fasādē. Piebūve esošajā
veidolā – 1970.gadi (celta 2
etapos).



Kuldigas_3_88130040002001_fragments1
Vēsturiski reklāmas uzraksti Kuldīgas ielas fasādes starpdzegā.



Kuldigas_3_88130040002001_dzega1
Sākotnēja dzega, remontēta. Saglabājies robdēlis.