

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	1915. - 1920./30.gadi; 1960.,70.gadi – kapitālais remonts, pārveidotas logailas
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts; ķieģeļi
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	dolomīts; ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V un J apmetums
	zelmiņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2; 4 aplodas (zelmiņos)
	Pēc ~1970.g.	21 KN; 20 PL
	aprikojums	1
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (visiem pārmūrētas galvas)
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	koka dzegas; izmūrētas palodzes
	Pēc ~1970.g.	izmūrētas palodzes
detāļas		V MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese

Sabile, Kuldīgas iela 8/10

kadastrs	88130020151001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi

dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe 69%

apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 5%; apdare un dekors – 80%

kultūrvēsturiskā vērtība – 3

kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4

Slikts, nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, apdares atjaunošanai, nedaudz konstrukcijām, būvgaldniecības izstrādājumu remonts/nomainīta

novērtējums pilsētvidē

Ēka ir nozīmīga un neatņemama upes piekrastes apbūves daļa, kas labi iekļaujas vēsturiskajā ainavā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai

nomainīt neatbilstošos logus un durvis uz vēsturiski atbilstošiem

piezīmes



Kuldigas_8_10_88130020151001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Pārbūvēta pēc 1915.g. - 1920./30.gadi un kapitāli remontēta 1960.,70.gados.



Kuldigas_8_10_88130020151001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Kuldigas_8_10_88130020151001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kuldigas_8_10_88130020151001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem.



Kuldigas_8_10_88130020151001_fragments1
Skats uz 1915. - 1920./30.gadu zelmini starp apjomiem.



Kuldigas_8_10_88130020151001_dzega1
1915. - 1920./30.gadu koka dzega un metāla enkuri.







Kuldīgas_8_10_88130020151001_logs1
Vēsturiskie logi ar virām ēkas austrumu fasādes zelminī. 1915. - 1920./30.gadi.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA**

 adrese **RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 14.11.2025**

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamatajoms fasāde						Fasādes pārbūvētas 1915. -1920./30.gados un 1960.gados.
				1.k. KAĻKA BALTS	2.k. KAĻKA BALTS	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes. Koka dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama.
				1.k. KAĻKA BALTS	2.k. KAĻKA BALTS	
cokols				atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	
durvis						
logi						1920-30to gadu logi ēkas zeldiņos apsekošanai tehniski nebija pieejami.
slēgi						
piezīmes		Sākotnējais apmetums nav saglabājies.	Periodam atbilstošs apmetums nav saglabājies.	Krāsojums uz periodam atbilstoša apmetuma.		