

datējums	celtniecība	19.gs.b., 20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs. 20., 30.gadi – paaugstina
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	laukakmeņi; dolomīts; betona ķieģeļi; betons (veidņos); koks
	zelmiņi	ķieģeļi; betons (veidņos)
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	neapmests mūris; V dēļi
	zelmiņi	neapmests mūris
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1; 1 aploda
	vēsturiski	1 (20.gs. 20.,30.g.)
	Pēc ~1970.g.	1 K
	aprikojums	1 S
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (20.gs. 20.,30.g.)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 (20.gs. 20.,30.g.)
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 (20.gs. 20.,30.g.)
	Pēc ~1970.g.	1 K
	aprikojums	2 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējās	-
	vēsturisks	profilēti spāru gali
	Pēc ~1970.g.	-
detaļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Pilskalna iela 3

kadastrs	88130010063002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	98%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 95%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
nepieciešami lieli ieguldījumi konstruktīvo deformāciju un plaisu novēršanai, galerijas atjaunošanai, 2.līmeņa dēļu apšuvuma remontam, būvgaldniecības izstrādājumu daļējam remontam, skurstena pārmūrēšana

novērtējums pilsētvīdē
Ēka veido fona apbūvi, apjoms labi iekļaujas apkārtējā vidē, atbilstošs mērogs un materialitāte

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
demontēt koka nojumi pie ēkas DA fasādes, eksponējot vēsturiskos vārtus, skursteņa pārmūrēšana

piezīmes
kvalitatīvs starpkaru perioda saimniecības ēkas piemērs



Pilskalna_3_88130010063002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. 1.stāvs – 19.gs. beigas – 20.gs. sākums. Ēka paaugstināta 1920.-1930.gados.



Pilskalna_3_88130010063002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Pilskalna_3_88130010063002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Pilskalna_3_88130010063002_fasade4
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. 1.stāvs – 19.gs. beigas – 20.gs. sākums. Ēka paaugstināta 1920.-1930.gados (betonētā daļa).



Pilskalna_3_88130010063002_fragments1
Skats uz ēkas jumta pārkari. 1920.- 1930. gadi.



Pilskalna_3_88130010063
002_logs1
Sākotnējs logs ar
aprīkojumu. 19.gs. beigas
– 20.gs. sākums.



Pilskalna_3_88130010063002_logs2
Sākotnēja logs vira. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Pilskalna_3_88130010063002_logs3
Sākotnēji loga stūreņi. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Pilskalna_3_88130010063002_logs4
1920. - 1930.gadu logs.



Pilskalna_3_8813001006
3002_durvis1
1920.- 1930.gadu vārti
ar aprīkojumu.



Pilskalna_3_88130010063002_durvis2
1920.- 1930.gadu slēģis ar aprīkojumu.



Pilskalna_3_88130010063002_durvis3
Atkārtoti izmantota vēsturiska lentveida kāša vira.