

datējums	celtniecība	19.gs. 1.puse
	pārbūves	20.gs. sāk. - 2.stāvs
stāvu skaits		2
Konstrukcija		1.st. - guļbūve; 2.st. - stāvbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V dēļi (1960.gadi)
	zelmiņi	V dēļi (1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	30 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 2 METN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 N (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	profilēti spāru gali un jumtgales dekori (20.gs. sāk.); koka līstiņu starpdzegas (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		bruģis starp Rīgas 7

adrese
Sabile, Rīgas iela 9

kadastrs	88130010003001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi; 20.gs. sāk.lievenis ar kolonām un terasi / balkonu virs tā; skaidu jumta segums

autentiskuma pakāpe	47%
apjoms – 85%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 3%; apdare un dekors – 5%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
apmierinošs. Nepieciešami līdzekļi fasāžu remontam, pārkrāsošanai

novērtējums pilsētvīdē
Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka, fokusējas Kuldīgas ielas perspektīvā, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
piemērota platuma horizontāli liktu apšuvuma dēļu izmantošana bez vertikāliem ielaidumiem, atbilstošu koka logu un durvju nomaiņa, slēgi, jāapmet skursteņi

piezīmes



Riigas_9_88130010003001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. 2.stāvs – 20.gs. sākums.



Riigas_9_88130010003001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem (fasāde pret Pilskalna ielu).



Riigas_9_88130010003001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Riigas_9_88130010003001_fasade4
Ēkas ziemeļaustrumu fasādes ziemeļu puse.



Riigas_9_88130010003001_fasade5
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_9_88130010003001_fragments1
20.gsākuma spāres.







Riigas_9_88130010003001_fragments2
Dienvidrietumu fasādes cokoldaļā atsegts fragments ar sākotnējiem guļbaļķiem.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamataplājuma fasāde						Sākotnēji vienkārša guļbūve. 2.stāvs un saglabājies vertikālais dēļu apšuvums - 20.gs. 1.cet., dom., līdz 1.PK. Pašreizējais horizontālais apšuvums 1960. gadi.
	1.ks. S 5030-G30Y	2.ks. S 4030-Y30R			1.ks. S 6010-G70Y	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Siluetgriezuma spāru gali apsekošanai tehniski nebija pieejami. Saglabājušās atsevišķas 1960. gadu logu apmales, tām konstatēts tikai pašreiz. krāsojums.
cokols						Vēsturiskais apmetums daudzviet labots. Krāsojums, kas būtu senāks par 20.gs. 3.cet., nav konstatēts.
	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
durvis						Sākotnējas un vēsturiskas durvis nav saglabājušies.
logi						Krāsojums fiksēts uz 1960. gadu loga aplodas pagalma fasādes 2.stāvā.
					1.ks. S 6010-G70Y	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes	Krāsojums uz guļbaļķiem.	Krāsojums uz guļbaļķiem.	Uzbūvēts 2.stāvs, fasādes apšūtas ar dēļiem (nav saglabājušies). 20.gs. sāk. (1910. - 1920.g.) fotoattēlos redzamas gaišas logu apmales.	Attiecīgā perioda dēļu apšuvums nav saglabājies.	Krāsojums izpildīts uz pašreizējiem 20.gs. 60.gadu apšuvuma dēļiem.	