

datē-jums	celtniecība	19.gs. 1.puse ?
	pārbūves	19.gs.2.puse – ~1890.g. - piebūve gar Ventspils ielu; 1960.gadi – piebūve pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts; mūris (piebūvēm)
	sienas	ķieģeļi; mūris (piebūvēm)
	zelmiņi	koks; piebūvei – mūris
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptu galu; divslīpju – piebūvei; vienslīpes – pagalma piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums
	zelmiņi	J dēļi; V un J apmetums (piebūvei)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 aploda; 3 K un 20 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	4 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1; 1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	3 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	6 MN
dekor	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas profilētas dzegas, sandriki un palodze (piebūvei)
	Pēc ~1970.g.	KN dzega; KN zelmiņa dēļu apšuvums
detāļas		-
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā; 17.gadsimta lielgabals uz Talsu ielas ietves

adrese
<b>Sabile, Talsu iela 1/7</b>

kadastrs	88130010053001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
slēgi, zelmiņa apdare

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 8%; apdare un dekors – 80%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2/3
labs ielas fasādei, nepieciešami minimāli līdzekļi fasādes pārkrāsošanai; apmierinošs pagalma fasādēm – apmetuma remonts, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski akcentēta stūra ēka; viena no vecākajām un pilsētu simbolizējošām celtnēm, kas fokusējas skata punktā virzienā no Rīgas ielas

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemērotās zelmiņa apdares nomaiņa uz apmetumu, slēgu atjaunošana, esošo dūmeņu augšdaļas pārmūrēšana, apmešana

piezīmes



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidiem (hronoloģiski vecākais apjoms).



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade2  
Dienvidaustrumu fasādes ziemeļu gals.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade3  
Skats uz ēkas dienvidu stūri no Talsu un Ventspils ielas krustojuma.  
Vēsturiskam neatbilstošs ieejas durvju risinājums (vēsturiski divvērtņu durvis).  
Neatbilstoši pakāpieni.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade4  
Skats uz ēkas hronoloģiski vecākā apjoma gala fasādi no dienvidrietumiem.  
Vēsturiskai ēkai neatbilstošs zelmaņa apšuvums (vēsturiski bijis apmetuma)



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade5  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.  
Kreisajā pusē hronoloģiski jaunāka piebūve.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade6  
Skats uz piebūves gala fasādi no ziemeļrietumiem.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade7  
Skats piebūves pagalma fasādi no ziemeļaustrumiem.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade8  
Skats uz ēku no rietumiem (pagalma fasāde).



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade9  
Ēkas dienvidu gals skatā no ziemeļrietumiem.



Talsu\_1\_7\_88130010053002\_fasade10  
Ēkas pagalma fasādes vidusdaļa ar 1960.gadu piebūvi.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fasade11  
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fragments1  
Vēsturiskās piebūves gar Ventspils ielu fasādes fragments. Sākotnējā dzega un sandriks.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fragments2  
Pamatapjoma ziemeļrietumu fasādes fragments ar aizbūvētu ailu (pirms piebūves).



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_logs1  
Vēsturiska pagraba loga aploda ar iestrādātu metāla resti.



Talsu\_1\_7\_88130010053001  
\_durvis1  
Vēsturiskas durvis.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_durvis2  
Vēsturisko durvju augšdaļas fragments ar, domājams, āķi laternas uzkāšanai.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_slegis1  
Slēga atvērta stāvokļa fiksators. 19.gs. 1.puse.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_slegis2  
Slēga atvērta stāvokļa fiksators. 19.gs.



Talsu\_1\_7\_88130010053001\_fragments3  
Jauni skursteņi (neatbilstoši).










Talsu\_1\_7\_88130010053001\_  
detala1  
17.gadsimta lielgabals.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	19.gs. 1.p. ?					
pamataploms fasāde						Krāsojumi konstatēti uz vēsturiskā apmetuma pagalma fasādē.
	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 0515-Y20R	2.ks. S 1515-Y40R	
piebūves fasāde						1850.-1890.g. piebūvei 1910.g. fotoatt. redzama tumši krāsota fasāde ar gaišiem reljefajiem sandrikiem, starpdzegu un dzegu. Logailām krāsotas gaišas apmales. Zem pašreizējās apdares konstatēti tikai 2 pēdējie 20.gs. beigu krāsojumi. 20.gs. 60.gadu pagalma piebūvei tikai pašreizējā apdare.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
dekoratīvie elementi						1850.-1890.g. piebūvei profilēta palodze, sandriki un dzega. Zem pašreizējās apdares konstatēti tikai 2 pēdējie 20.gs. beigu krāsojumi.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
cokols						Cokolam sekundārs 21.gs. apmetums.
durvis						Krāsojums konstatēts uz vēsturiskās aplodas un durvju vērtnes Talsu ielas fasādē.
			1.ks. - āderējums: fons S 3030-Y30R dzīslas S 5030-Y60R	dom., nav pārkrāsotas	2.ks. S 5030-Y80R	
logi						1850.-1890.g. pagraba loga aploda piebūves DR fasādē. 1960to gadu logam ielas fasādē krāsojumi sākot ar 3.ks.
		1.ks. S 7020-Y60R	2.ks. - āderējums: fons S 2030-Y20R dzīslas S 6030-Y10R	dom., nav pārkrāsoti	3.ks. S 6030-Y70R	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes	Sākotnējais apmetums saglabājies fragmentāri.	Vēsturiskais apmetums saglabājies fragmentāri.	Vēsturiskais apmetums saglabājies fragmentāri. 1910.gada fotoattēlā redzama tumši krāsota ēka ar gaišām 1.stāva ailu apmalēm. Šāds krāsojums nav konstatēts.			