

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1860.g. ?)
	pārbūves	20.gs. sāk. (pēc 1903.g.) - Z gala pārbūve; 20.gs. 20.,30.gadi (?) - piebūve pagalmā; 1960.gadi – 2.stāvs pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zelmiņi	mūris; pildrežģis
jums	forma	divslīpju; pagalma piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	S un V mezonīni; 1 (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes; skārds (pieb.)
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S un V apmetums
	zelmiņi	S un J apmetums (pildrežģī); V apmet.
	mezonīni	S un V apmetums
logi	sākotnēji	1 aploda (mezonīnā)
	vēsturiski	1 K; 1 aploda (mezonīnā); 6 KN (1960.g.)
	Pēc ~1970.g.	8 PL
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	4 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteni	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 MN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekor	sākotnējs	koka dzegas; izmūrētas palodzes; izmūrēta profilēta starpdzega
	vēsturisks	izmūrētas palodzes
	Pēc ~1970.g.	dēļu dzegas
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā

adrese
Sabile, Talsu iela 1/7

kadastrs	88130010053002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	9.10.2025.

zudumi
Ēkas vēsturiskā apjoma proporcijas, slēgi

autentiskuma pakāpe	52%
apjoms – 70%; jumta forma – 60%; būvgaldniecība – 5%; apdare un dekors – 75%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
apmierinošs – fasāžu remonts t.sk. pildrežģa konstrukcijas zelmiņa, dzegu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi atbilstoša ēka; neatņemama ielas frontes perimetrālās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Slēgu atjaunošana, dzegu nomaiņa mezonīnos uz vēst. ēkai atbilstošu profilētu koka dzegu, dūmeņu augšdaļas pārmūrēšana, apmešana, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem vai skārdu; vēlama vienmērīgas fasādes plaknes atjaunošana ielas pusē

piezīmes



Talsu_1_7_88130010053002_fasade1

Skats uz ēku no austrumiem.

Pašreizējā apjomā ēka izbūvēta 20.gs. sākumā (pēc 1903.g.), pievienojot tās ziemeļu galā esošu mazāku ēku (apmēra 3 logailu asis).



Talsu_1_7_88130010053002_fasade2

Skats uz ēkas dienvidaustrumu fasādes dienvidu pusi (sākotnējais apjoms).



Talsu_1_7_88130010053002
_fasade3
Skats uz ēkas dienvidrietumu
fasādi no dienvidiem.



Talsu_1_7_88130010053002_fasade4
Skats uz ēku no rietumiem. Daļa no sākotnējās ēkas saglabājusies kā vienkārša apjoms.



Talsu_1_7_88130010053002
_fragments1
Skats uz ēkas dienvidrietumu
fasādes pildrežģa
konstrukcijas zelmini.
Mezonīns hronoloģiski
jaunāks.



Talsu_1_7_88130010053002_fasade5
Skats uz ēkas ziemeļrietumu fasādes dienvidu pusi.
Priekšplānā esošā piebūve – 20.gs. 20.,30.gadi (?).



Talsu_1_7_88130010053002_fasade6
Skats uz ēkas ziemeļrietumu fasādes ziemēļu pusi.
Ēkas ziemeļu gals pievienots sākotnējam apjomam 1910. - 1920.gados.
2.stāvs - 1960.gadi.



Talsu_1_7_88130010053002_dzega1
Sākotnējā koka dzega.



Talsu_1_7_88130010053002_fragments2
Vēsturisks mezonīns. Dēļu dzega fasādes priekšējā plāknē jauna.



Talsu_1_7_88130010053002_logs1
Vēsturiska loga vērtne atkārtoti izmantota 1960.gadu jumta izbūvē.



Talsu_1_7_88130010053002_logs2
Sākotnēja loga aploda mezonīna frontonā.











Talsu_1_7_88130010053002_slegis1
Slēga atvērta stāvoķļa fiksators. 19.gs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1860.g.?				
pamatapjoma fasāde						Ēka pārbūvēta 20.gs. sāk. un 1960. gados. Ielas fasādei 21.gs. sāk. apmērs uz armējoša sieta. Ks. fiksēti pagalma fasādē.
		1.ks. S 1015-Y20R	2.ks. S 2005-R80B	3.ks. S 0510-Y20R	4.ks. S 0510-Y	
piebūves fasāde						Krāsojums konstatēts uz 20.gs. 20./30.gadu pagalma piebūves.
				1.ks. S 0510-Y20R	2.ks. S 0510-Y	
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz dzegas pagalma fasādē. Ielas fasādē detaļu krāsojums nav konstatēts.
		ks. nav konstatēts	2.ks. KAĻĶA BALTS	3.ks. S 0510-Y20R	ks. nav konstatēts	
cokols						Cokolam sekundārs 21.gs. apmērs.
durvis						Ēkā nav saglabājušās durvis, kas vecākas par ~1970.gadu.
logi						Uz 1960.gadu logiem periodam atbilstošs krāsojums nav konstatēts. Loga aplodas mezonīnā tehniski nebija pieejamas.
					ks. nav konstatēts	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes						