

datējums	celtniecība	1.PK – 2.PK (1920.g. ?)
	pārbūves	20.gs. pēdējais cet. - piebūves
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi; silikātķieģeļi (piebūve)
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S apmetums; J apmetums un neapmests mūris (piebūve)
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1 (zelmiņi)
	Pēc ~1970.g.	3 KN; 4 PL
	aprikojums	1 S
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	3
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	3
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteni	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Talsu iela 1/7A

kadastrs	88130010052001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
Skaidu jumts

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms – 85%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība - 41%; apdare un dekors – 80%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām; logu un durvju remonts, jumta remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
ierindas apbūve, atbilstoša apkārtējās vides mērogam, veido ielas apbūves fronti

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa uz atbilstošu (skaidas, skārds), neatbilstošo logu nomaiņa

piezīmes
1 aizmūrēta loga



Talsu_1_7A_88130010052001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.
Piebūve ēkas kreisajā pusē – 1970., 80.gadi.



Talsu_1_7A_88130010052001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Talsu_1_7A_88130010052001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Talsu_1_7A_88130010052001_fragments1
Hronoloģiski jaunāka piebūve ar sekundāri izmantotu vēsturisku durvju vērtni.



Talsu_1_7A_88130010052001_fragments2
Ziemeļaustrumu fasādes fragments ar vēsturisku reklāmu sienas augšdaļā
(aizkrāsota).



Talsu_1_7A_88130010052
001_logs1
Sākotnējs logs ar oriģinālo
aprīkojumu.



Talsu_1_7A_88130010052001_
durvis1
Sekundāri izmantota vēsturiska
durvju vērtne ar aprīkojumu.



Talsu_1_7A_88130010052001_durvis2
Vēsturiska lentveida kāšu vira. 19.gs.



Talsu_1_7A_88130010052001_durvis3
Vēsturiska lentveida kāšu vira.



Talsu_1_7A_88130010052001_
durvis4
1960., 70.gadu durvju vērtne ar
atkārtoti izmantotām
vēsturiskām virām.



Talsu_1_7A_88130010052001_durvis5
Vēsturiska lentveida kāšu vira. 19.gs.



Talsu_1_7A_88130010052001_
durvis6
1960.gadu durvju vērtne ar
atkārtoti izmantotām
vēsturiskām virām.



Talsu_1_7A_88130010052001_durvis7
Vēsturiska lentveida kāšu vira. 19.gs.1.puse.



Talsu_1_7A_88130010052001_durvis8
Vēsturiska lentveida kāšu vira. 19.gs.2.puse - 20.gs.sāk.






Talsu_1_7A_88130010052001_fragments3
Sākotnējs skurstenis un dēļu dzega.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
				1920.g. ?		
pamatajoma fasāde						Krāsojumi konstatēti uz ēkas sākotnējā apmetuma ZA fasādē.
				1.ks. S 5020-Y20R	2.ks. S 1515-Y50R	
piebūves fasāde						Piebūve - 20.gs. 4.cet.
dekoratīvie elementi				atbilstošs ks. nav konstatēts	atbilstošs ks. nav konstatēts	Uz sākotnējās dēļu dzegas konstatēts 1 pašreizējais krāsojums
cokols						Cokolam sekundārs 21.gs. apmetums.
durvis						Krāsojums konstatēts uz sekundāri izmantotajām vēsturiskajām un 1960. gadu durvīm pagalma piebūvē.
					1.ks. S 6030-Y80R	
logi				atbilstošs ks. nav konstatēts	atbilstošs ks. nav konstatēts	Uz sākotnējā loga pagalma fasādē konstatēti divi krāsu slāņi - zaļš un balts. Logs ēkas zelminī tehniski nebija pieejams apsekošanai.
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes				Fasādē pret parku virs loga bijis reklāmas uzraksts, aizkrāsots.		