

datējums	celtniecība	1.PK – 2.PK
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		jaukta - mūra stabi ar dēļu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	-
	sienas	dolomīts; ķieģeļi; dēļi
	zelmiņi	dēļi
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	-
	sienas	fragmentāri apmests mūris; S un V dēļi
	zelmiņi	S un V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 K
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
<b>Sabile, Talsu iela 4</b>

kadastrs	88130010059 (bez kadastra)
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
Gala sienas konstrukcija

autentiskuma pakāpe	85%
apjoms – 85%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 75%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
ļoti slikts – nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
pagalma apbūvi veidojoša ēka, kas mēroga un apjoma ziņā atbilst apkārtējai videi un veido priekšstatu par vēsturiskā gruntsgabala apbūves raksturu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot gala sienu, piemērotu jumta segumu – skaidas vai skārds

piezīmes
vērtīga ēka, jo skatā no Pilskalna un Vīna kalna papildina kvartāla apbūvi, kas daļēji zudusi 20.gs. laikā



Talsu\_4\_88130010059\_bez\_kadastra\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Talsu\_4\_88130010059\_bez\_kadastra\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Talsu\_4\_88130010059\_bez\_kadastra\_fasade3  
Skats uz ēkas dienvidaustrumu gala sienu no telpas. Siena praktiski zudusi.



Talsu\_4\_88130010059\_bez\_kadastra\_fragment1  
Dienvidrietumu fasādes fragments.  
Uz mūra saglabājušies apmetuma fragmenti, iespējams, mūra daļas sākotnēji bijušas apmetas.



Talsu\_4\_88130010059\_bez\_kadastra\_fragments2  
Dienvidrietumu fasādes fragments.  
Mūra nesošā konstrukcija ar dēļu aizpildījumu.