



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

07.07.2023

Nr. 2.4.6.-1./381

Uz _____ Nr. _____

Talsu novada pašvaldībai

e adresē

**Īpašumu pārvaldības daļas vides
speciālistei Aijai Svarinska**

aija.svarinska@talsi.lv

Par peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 03.07.2023. Valsts monitoringa ietvaros Talsu novada peldvietās: **Kolkas pludmales peldvietā** (identifikācijas numurs A-K-PŪ-23-61), **Mērsraga pludmales peldvietā** (identifikācijas numurs A-K-PŪ-23-62) un **Rojas pludmales peldvietā** (identifikācijas numurs A-K-PŪ-23-60) noņēma ūdens paraugus laboratoriskai testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (*Escherichia coli* un Zarnu enterokoki), kā arī paraugu ņemšanas vietās tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka Rojas un Mērsraga peldvietās ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietās ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 692) un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Inspekcija informē, ka Kolkas peldvietā ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem neatbilst Noteikumiem Nr. 692 paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ (*E.coli* skaits $-1,4 \times 10^3$ /100ml, zarnu enterokoku skaits $3,6 \times 10^2$ KVV/100ml) un šajā peldvietā **peldēties nav ieteicams**.

Lūdzam peldvietā izvietot informatīvo zīmi „**Ieteikums nepeldēties**”.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU



Informatīvā zīme ir izvietojama saskaņā ar Noteikumu Nr. 692, 3. pielikumā noteiktajām zīmes vizuālā izskata prasībām. Informatīvās zīmes izmērs ir ne mazāks kā 200 x 400 mm. Lai noņemtu peldēšanas ierobežojumus Kolka peldvietā, kur noteikts ieteikums nepeldēties Inspekcija iesaka Jums nodrošināt peldvietu peldūdens mikrobioloģisko testēšanu par pašvaldības līdzekļiem un par testēšanas rezultātiem informēt Inspekciju, iesniedzot testēšanas pārskatus.

Pielikumā: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra laboratorijas 07.07.2023. testēšanas pārskati Nr. PV-2023-P-43557.01, PV-2023-P-43559.01, Nr.PV-2023-P-43558.01 – kopā uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Martinova 26336007
svetlana.martinova@vi.gov.lv