



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Labajā pusē 20.gs.2.puses ieeja un kāpnes.



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_fasade3
Ēkas ziemeļaustrumu fasāde.



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Bazniicas_lauk_1_880101201930
01_fasade6
Skats uz ēkas dienvidrietumu
fasādi.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_fragments1
 Dienvidrietumu fasādes fragments ar vēsturiskiem krāsojuma slāņiem.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_fragments2
 Ziemeļrietumu fasādes fragments.
 Aiz 20.gs.2.puses piebūves saglabājies vēsturisks dēļu apšuvums.



Bazniicas_lauk_1_880101201930
01_fragments3
Ziemeļaustrumu fasādes
fragments ar vēsturiskiem
reklāmas uzrakstiem vairākos
slāņos. Logs -20.gs.2.puse.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_fragments4
Sākotnēja pulsts tipa jumta izbūve ar vēsturisku vētrni.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_logs1

Sākotnējā logaila ar aplodu un noseglīstēm. Sākotnējie apkalumi uz pašreizējām vērtņēm izmantoti atkārtoti. Slēgi zuduši, saglabājušies viru kāši. Statnī redzams skrūves tipa fiksācijas mehānisma caurums.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_logs2

Atkārtoti izmantoti sākotnējie viru kāši un stūreņi. Saglabājušies slēgu viru kāši.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_logs3
Sākotnējais loga aprīkojums un klasicisma stilistikai raksturīga koka palodze.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_logs4
Ap 1865. gadu izveidota logaila.
Saglabājusies loga aploda un naseglīstes,
vērtne sekundāra.



Bazniicas_lauk_1_88010120193001_logs5
19.gs.beigu kāšu vira.



Bazniicas_lauk_1_880101201930
01_durvis1
Sākotnējais ieejas durvju portāls
un aploda ar šķērsi. Durvju
sliekšnis pazemināts 19.gs.beigās
– 20.gs. sākumā. Esošās vērtnes
– šī perioda vērtņu atdarinājums.
Daļēji saglabājies un atkārtoti
izmantots rokturis, noseglplāksne
un stobrvira ar dekoratīvi virpotu
galu.



Baznīcas_lauk_1_880101201930
01_durvis2
Daļēji saglabājies un atkārtoti
izmantots 19.gs.beigu – 20.gs.
sākuma rokturis un
nosegplāksne.



Baznīcas_lauk_1_88010120193001_durvis3
Sākotnēja durvju aila ar aplodu un noseglīstēm. Virslogs sekundārs.



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_dzega1
Sākotnējā dēļu dzega.



Bazniīcas_lauk_1_88010120193001_detala2
Sākotnējā lizēna ar rustojumu. Vēsturisks stiprinājums reklāmai.