



Bazniīcas_lauk_2_88010120211001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem. Ēkai pagaidu jumts pēc 2015.gada ugunsgrēka.



Bazniīcas_lauk_2_88010120211001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem. Ielas fasādes rietumu galā likvidētas ieejas durvis. Zudis vēsturisks balkons gala fasādē.



Bazniīcas_lauk_2_88010120211001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Esošais veidols – 19.gs.60.gadi.



Bazniīcas_lauk_2_88010120211001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem. 20.gs.2.pusē pārbūvēta 19.gs.4.cet. piebūve (A) un uzceltas jaunas.



Bazniicas_lauk_2_88010120211001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.