



Lielaa_10_88010090137001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Mezonīns – 20.gs.sāk., jumta izbūves – 1920./30.gadi.



Lielaa_10_88010090137001_fasade2

Skats uz ēkas daļu no dienvidrietumiem.



Liela_10_88010090137001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. 20.gs.2.puses piebūve ēkas galā.



Liela_10_88010090137001_fasade4

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.
Priekšplānā 20.gs.2.puses piebūve.



Lielaa_10_88010090137001_fasade5
Skats uz ēku no austrumiem.



Lielaa_10_88010090137001_fragments1
Ēkas ziemeļrietumu fasādes zeltiņa fragments ar sākotnējo dzegas dekoru un vēsturiskiem logiem.



Liela_10_88010090137001_fragments2
20.gs.sāk. jumta izbūve ar vēsturisku logu.



Liela_10_88010090137001_logs1
Sākotnējais logs (19.gs.3.cet.) ar atkārtoti izmantotu 18.gs.
(rokoko) aprīkojumu vērtņēm. Slēgi zuduši.



Liela_10_88010090137001_logs2
Atkārtoti izmantots 18.gs. (rokoko) aprīkojums vērtņēm. Slēgu viras kāsis – 19.gs.



Liela_10_88010090137001_logs3
Vēsturisks logs.



Liela_10_88010090137001_logs4
Vēsturisks logs.



Liela_10_88010090137001_logs5
1920./30.gadu logs ar atkārtoti izmantotām 20.gs. sākuma kāšu virām.



Lielaa_10_88010090137001_durvis1
Saglabājusies vēsturiskā ieejas durvju aploda ar virām
(no telpas puses).