



Lielaa_17_88010090036001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Lielaa_17_88010090036001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Lielaa_17_88010090036001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem.



Lielaa_17_88010090036001_fasade5
Skats uz ēkas austrumu galu no dienvidiem.



Lielaa_17_88010090036001_fragments1
Skats uz frontonu ar sākotnējo logu ielas fasādē. Oriģinālā dekora augšdaļa zudusi.



Lielaa_17_88010090036001_logs1
Sākotnējie logi ielas fasādē.



Lielaa_17_88010090036001_durvis1
Domājams, ar skārdu apšūtas sākotnējās durvis.



Lielaa_17_88010090036001_detala1
Sākotnējās metālkaluma margas fragments.