



Lielaa_29b_88010130141003_ fasade1
Skats uz ēkas galu no ziemeļ-
austrumiem. Piebūve hronoloģiski
jaunāka.



Lielaa_29b_88010130141003_ fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Lielaa_29b_88010130141003_fasade5
Skats uz ēku no dienvidiem.



Lielaa_29b_88010130141003_fasade6
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Liela_29b_88010130141003_fasade7
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Kāpnes uz galeriju aizbūvētas 20.gs.2.pusē.



Liela_29b_88010130141003_fasade8
Skats uz ēkas gala fasādi no ziemeļrietumiem. Galerija un kāpnes sākotnēji vajējas.



Lielaa_29b_88010130141003_ fasade9
Skats uz 19.gs. beigu piebūvi no rietumiem.



Lielaa_29b_88010130141003_fragments1
Vēsturiski logi (19.gs.b.) galerijas dienvidu galā. Margas apšuvums mainīts.



Liela_29b_88010130141003_logs1
Sākotnējais logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Liela_29b_88010130141003_logs3
Vēsturisks logs ar, domājams, atkārtoti izmantotu aprīkojumu.



Liela_29b_88010130141003_detala1
Skats uz dzegu no ziemeļrietumiem.



Liela_29b_88010130141003_detala2
Skats uz dienvidu fasādes fragmentu ar sākotnējo dzegu un dekoratīvajām apdares detaļām.



Lielaa_29b_88010130141003_detala3
Dekoratīvs dzegas dēlis piebūvei. 19.gs. beigas.