



Lielaa_32A_88010120191002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūves vēsturiskas.



Lielaa_32A_88010120191002_fasade2
Skats uz ēkas dienvidu fasādi.
1.stāvā mainīts ailojums.



Lielaa_32A_88010120191002_ fasade3
Skats uz ēkas austrumu fasādes fragmentu.



Lielaa_32A_88010120191002_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liela_32A_88010120191002_fasade5
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Fasādei sekundāri labojumi ar skārda loksnēm.



Liela_32A_88010120191002_logs1
Sākotnēja loga aploda, vērtne mainīta. Atkārtoti izmantots sākotnējais aprīkojums. Saglabājušās sākotnējās apmales un slēgu kāšu viras.



Liela_32A_88010120191002_logs4
Sākotnējs logs. Mainītas ārējās
vērtnes. Daļēji saglabājies oriģinālais
aprīkojums.



Liela_32A_88010120191002_dzega1
Sākotnēja dēļu dzega (A). Skats no piebūves.



Liela_32A_88010120191002_logs2
Atkārtoti izmantots sākotnējs loga aprīkojums.



Liela_32A_88010120191002_logs3
Atkārtoti izmantots sākotnējs loga aprīkojums.
Saglabājušies slēgu viru kāši.