



Rozju_3_88010130116001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rozju_3_88010130116001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rozju_3_88010130116001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Rozju_3_88010130116001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rozju_3_88010130116001_fragments1
Sākotnējās (1885.-1888.g.) fasāžu
apdares fragments ar stūra pilastru.



Rozju_3_88010130116001_fragments2
Sākotnējā (1885.-1888.g.) veranda.



Rozju_3_88010130116001_logs2
Sākotnējs (1885.-1888.g.) logs ar
oriģinālo ailas apdari.



Rozju_3_88010130116001_logs3
Sākotnējs (1885.-1888.g.) logs ar oriģinālo ailas apdari.



Rozju_3_88010130116001_logs4
Sākotnējie (1885.-1888.g.) logi ar oriģinālo ailas apdari.



Rozju_3_88010130116001_logs5
Sākotnējs (1885.-1888.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rozju_3_88010130116001_durvis1
Sākotnējas (1885.-1888.g.) durvis ar
oriģinālo aprīkojumu.



Rozju_3_88010130116001_detala1
Sākotnējs (1885.-1888.g.) dekoratīvi griezts spāres gals verandai.