

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (2 atsevišķi apjomi)
	pārbūves	1890.g. - 1.PK (1910.gads ?) - korpuss starp vecākajiem apjomiem
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļu
	zelmiņi	ķieģeļu
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	V mezonīns (1910.g.); 1 V
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S un V apmetums
	zelmiņi	V apmetums
	mezonīni	V apmetums
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 + 5 aplodas ar ziemas vērt. (1910.g.); 3 K
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	2 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	V viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1 aploda (1910.g.)
	Pēc ~1970.g.	2 KN
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	profilēti spāru gali; mezonīna stūra noformējums; dēļu dzega
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V MET enkuri; V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Abavas iela 3</b>

kadastrs	88130020015001/002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	81%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 55%; apdare un dekors – 70%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
Kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
Ļoti slikts. Nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas rekonstrukcijai

novērtējums pilsētvīdē
Labi iekļaujas apkārtējā vidē, vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves sastāvdaļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Ēka atbilst vēsturiskam apjomam, svarīga tā tehniska sakārtošana. Neatbilstošo durvju nomaiņa. Jauni logi izgatavojami pēc esošajiem paraugiem.

piezīmes
viens logs aizsegts



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļiem (fasāde pret Abavas ielu).



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade2  
Skats uz fasādes dienvidrietumu galu – esošajā apjomā integrēta hronoloģiski vecāka ēkas daļa (dubultšuvē saglabājies fasādes apmetums ar apdari).



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade3

Skats uz fasādes ziemeļaustrumu galu – esošajā apjomā integrēta hronoloģiski vecāka ēkas daļa.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade4

Fasādes ziemeļaustrumu gals. Izvirzītās daļas hronoloģiski vecākā apdare turpinās aiz piebūvētās daļas.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade5  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Pagalma fasādes ziemeļaustrumu gals.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade6  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Pagalma fasādes dienvidrietumu gals.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fasade7  
Skats uz ēkas dienvidrietumu galu.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_fragments1  
Ziemeļrietumu fasādes mezonīna stūra dekoratīvais noformējums un vēsturiskas spāres.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_logs1  
1910.gada logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_logs2  
1910.gada logi ar ieliekamu ziemas vērtņi.  
Ārējā kārtā zudusi.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_logs3  
1910.gada pulsts tipa jumta loga izbūve.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_slēģis1  
Slēģu viru kāsis. 1910.gads.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_durvis1  
19.gs. 2.puses durvis ar aprīkojumu.



Abavas\_3\_88130020015001\_002\_durvis2  
1910.gada durvju aploda (iespējams, arī vērtnes, kam mainīts apšuvums ?)





















Abavas\_3\_88130020015001\_  
002\_detaļa1  
Vēsturisks (1910.g. ?) karoga  
kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1850.-1890.g.	1910.g. ?			
ēka 1a						1.-4.k.s. fiksēti dubultšuvē starp ēku 1a un ēku 2. Līdz ēkas 2 piebūvēšanai konstatēti 4 krāsojumu slāņi. 2.k.s. krāsota kaļķa balta, 3.k.s. gaiši rozā (S 1005-Y50R), 4.k.s. okefīga (S 2020-Y40R). 5.k.s. krāsota kā ēka 2 1.k.s.
		1.k.s. S 1505-Y	5.k.s. S 1010-R70B	6.k.s. S 1010-Y20R	7.k.s. S 1015-Y20R	
ēka 1b						1.k.s. konstatēts uz ķieģeļu mūrējuma. 2.k.s. (gaiši bēšīgs - S 0603-Y40R) konstatēts kā 1.k.s. uz apmetuma pirms ēkas 2 uzbūvēšanas. 3.k.s. krāsota kā ēka 2 1.k.s.
		1.k.s. S 5020-Y60R	3.k.s. S 1010-R70B	4.k.s. S 1010-Y20R	5.k.s. S 1015-Y20R	
ēka 2						1.k.s. konstatēts uz apmetuma ēkas ZR fasādē un arī uz ēku 1a un 1b apmetuma.
			1.k.s. S 1010-R70B	2.k.s. S 1010-Y20R	3.k.s. S 1015-Y20R	
dekoratīvie elementi						1.k.s. (1890.-1PK) ap logiem un durvīm ēkām 1a, 1b un 2 krāsotas apmales.  ZR fasādes mezonīna stūru dekoratīvais noformējums un vēsturiskās spāres nav apsektas.
			1.k.s. krāsotas logu, durvju apmales: kaļķu balts			
cokols						Ēkām nav cokola.
durvis						Krāsojumi konstatēti uz 1910.g. ēkas durvju aplodas. Šie ks. fiksēti arī uz ēkas 1b durvīm, to sāk. (19.gs. 2.p.) krāsojums nav saglabājies, iesp., bijušas nekrāsotas.
			1.k.s. S 6020-Y70R	2.k.s. S 2030-Y60R	3.k.s. S 3060-Y30R	
logi						Krāsojumi konstatēti uz 1910.g. ēkas logu aplodām.
			1.k.s. S 6020-Y70R	2.k.s. S 2030-Y60R	3.k.s. S 3060-Y30R	
siēģi						Slēģi zuduši.
piezīmes			~1910.g. starp 2 atsevišķiem apjomiem iebūvē ēku 2. Ēkas 2 1.k.s. fasāžu krāsojums konstatēts uz visām 3 ēkām.			Krāsojumi fiksēti uz ēku ZR fasādēm.  