

datējums	celtniecība	20.gs.sāk. - 1925.g.
	pārbūves	21.gs. - galvenās ieejas lievenis
stāvu skaits		2,5
Konstrukcija		mūra; koka jumta izbūves
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	mansards
	vēst. izbūves	4 (1925.g.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotas un gludas bitumena loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums; J dēļi (jumta izbūves)
	zeldmiņi	S apmetums
	mezonīni	S apmetums
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	49 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	7
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtne elementi		-

adrese
Sabile, Abavas iela 5

kadastrs	88130020126001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
jumta skārds

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 0%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs, nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam, krāsošanas darbiem

novērtējums pilsētvīdē
Arhitektoniski nozīmīga Sabiles vecpilsētas silueta daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Mainīt jumta segumu uz vēsturiskam atbilstošu, mainīt esošās durvis un PVC logus uz vēsturiski piemērotiem koka logiem un durvīm

piezīmes



Abavas_5_88130020126001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Abavas_5_88130020126001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.









Abavas_5_88130020126001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 12.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
				pārbūve 1925.gads		
pamatapjoma fasāde						Krāsojums konstatēts uz DR fasādes sākotnējā apmetuma.
				1.k. KAĻKA BALTS	3.k. S 1015-Y50R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes. Jumta dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama.
				1.k. KAĻKA BALTS	3.k. S 1015-Y50R	
cokols						Krāsojumi uz cokola fakturētā apmetuma.
				1.k. S 1010-R70B	3.k. S 1015-Y50R	
durvis						Sākotnējas vai vēsturiskas durvis nav saglabājušās.
logi						Sākotnēji vai vēsturiski logi nav saglabājušies.
slēgi						Slēgi nav bijuši.
piezīmes			Ēkas celtniecības darbi nav pabeigti.	Fasāde atkārtoti krāsota balta 1939.g.		