

datējums	celtniecība	1.PK – 2.PK (1920.gads ?)
	pārbūves	1930.gadi – piebūve (šķūnis) austrumu stūrī
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra; piebūve – jaukta konstrukcija
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	dolomīts; piebūve – mūris, koks
	zelmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju; piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums; V apmetums, J dēļi (piebūvei)
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 1 PL
	aprikojums	3 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2 (piebūvē)
	Pēc ~1970.g.	1 K
	aprikojums	2 V (piebūvē)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	apmetumā izvilktas lizēnas un ailu apmales; dēļu dzegas
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Avotu iela 5

kadastrs	88130020012001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	91%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 81%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs, nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam, krāsošanas darbiem

novērtējums pilsētvidē
Ierindas apbūve, labi iekļaujas kopējā mērogā un ir ielas frontālās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
nepiemēroto būvgaldniecības izstrādājumu nomaiņa pret sākotnējiem atbilstošiem

piezīmes



Avotu_5_88130020012001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Avotu_5_88130020012001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Avotu_5_88130020012001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Avotu_5_88130020012001_fasade4
Skats uz ēkas piebūvi (aizmugurējā plānā) no ziemeļrietumiem. Priekšplāna koka piebūve - bez kadastra apzīmējuma - 20.gs. beigas.



Avotu_5_88130020012001_fasade5
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādes zelmini.



Avotu_5_88130020012001_fragments1
Ēkas rietumu stūris ar sākotnēju dēļu dzegu.



Avotu_5_88130020012001_logs1
Sākotnēji logi ar 19.gadsimta aprīkojumu.



Avotu_5_88130020012001_logs2
19.gadsimta aprīkojums.



Avotu_5_88130020012001_
logs3
Sākotnējs logs.



Avotu_5_88130020012001_durvis1
Vēsturiskas piebūves durvis ar aprīkojumu.



Avotu_5_88130020012001_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.