

datējums	celtniecība	1890.g. - 1.PK (1900.gads ?)
	pārbūves	uz vēsturiskiem pamatiem 20.gs. beigās uzcelts jauns lievenis
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts; ķieģeļi (lievenim)
	sienas	dolomīts; koks (lievenim)
	zelmiņi	dolomīts
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums
	sienas	V apmetums
	zelmiņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 (zelmiņos)
	vēsturiski	1; 2 KN (1960tie g.)
	Pēc ~1970.g.	6 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	2
ārdurvis	sākotnējas	2
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	2
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K (pie lieveņa)
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; fakturēts cokola un sienu apmetums ar gludām ailu apmalēm
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detalās		V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Kalna iela 2

kadastrs	88130040013001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi; galvenās ieejas durvis no ielas un kāpnes vai lievenis

autentiskuma pakāpe	82%
apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 40%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu remonts ar fakturētā apmetuma un krāsojuma atjaunošanu, galdniecības izstrādājumu remonts

novērtējums pilsētvidē
vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves sastāvdaļa. Vienīgā ēka, kas iezīmē ielas trasi pāra numuru pusē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma nomaiņa pret skārdu vai dakstiņiem. Nepiemēroto logu nomaiņa pret sākotnējiem atbilstošiem. Ja iespējams, ieejas durvju un kāpņu atjaunošanas ielas fasādē

piezīmes
Iespējams, sākotnēji ēka nav bijusi apmesta, pašreizējais apmetums datējams kā vēsturisks. Divi logi nav apsekojami



Kalna_2_88130040013001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kalna_2_88130040013001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_2_88130040013001_fasade3
Ēkas dienvidaustrumu fasāde. Ieejas lievenis – 20.gs.beigas uz vēsturiskiem pamatiem.



Kalna_2_88130040013001_fasade4
Ēkas dienvidaustrumu fasādes ziemeļu gals.



Kalna_2_88130040013001_fasade5
Ēkas dienvidrietumu fasāde.



Kalna_2_88130040013001_fragments1
Ēkas ziemeļrietumu fasādes vidusdaļas fragments.
Saglabājusies sākotnējā dēļu dzega. Vēsturisks logs
sākotnējās ieejas vietā. Saglabājušās apmetumā
ievilkto durvju apmaļu kontūras.



Kalna_2_88130040013001_
slegis1
Sākotnējs slēģis ar
aprikojumu.



Kalna_2_88130040013001_slegis2
Sākotnēja kāšu vira.




Kalna_2_88130040013001_slegis3
Sākotnējs slēģa aizvērta stāvokļa fiksators.



Kalna_2_88130040013001_
logs1
Vēsturisks logs.



Kalna_2_88130040013001_durvis1
Sākotnējas ieejas durvis.



Kalna_2_88130040013001_durvis2
Sākotnējo ieejas durvju iekšskats.



Kalna_2_88130040013001_durvis3
Sākotnējs durvju aprīkojums.



Kalna_2_88130040013001_
durvis4
Sākotnējs durvju rokturis.



Kalna_2_88130040013001_durvis5
Sākotnēja kastes slēdzene.



Kalna_2_88130040013001_durvis6
Sākotnēja atslēgas bultas ligzda.



Kalna_2_88130040013001_durvis6
Sākotnējas pagraba durvis ar aprīkojumu.



Kalna_2_88130040013001_durvis8
Pagraba durvju oriģinālais viru kāsis.



Kalna_2_88130040013001_fragments2
Sākotnējie skursteņi.



Kalna_2_88130040013001_detaļa1
Vēsturisks karoga turētājs.














Kalna_2_88130040013001_detaļa2
Ēkas apdrošināšanas zīme.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA**

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 22.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1900.g. ?			
pamatapjoma fasāde						Krāsojums konstatēts uz ēkas fakturētā apmetuma.
				1.ks. S 0502-Y50R	2.ks. S 0505-Y80R	
piebūves fasāde						Lievēnis uzcelts uz vēsturiskiem pamatiem 20.gs. beigās.
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz gludajām apmetumā ievilktajām logailu apmalēm. Uz koka dēļu dzegas atbilstoši ks. nav saglabājušies.
				1.ks. S 0502-Y50R	2.ks. S 0505-Y80R	
cokols						Krāsojumi konstatēti uz pagalma un DA fasāžu vēsturiskā apmetuma.
				1.ks. S 1030-Y60R	2.ks. S 2060-Y60R	
durvis			Atbilstošs krāsojums nav saglabājies.			1.ks konstatēts uz pagraba durvju aplozas. 2.ks konstatēts gan uz pagraba durvju aplozas, gan pagalma fasādes ārdurvīm.
				1.ks. S 2050-Y10R	2.ks. S 3050-Y20R	
logi						Krāsojums konstatēts uz vēsturiskā loga ielas fasādē.
				1.ks. S 2050-Y10R	2.ks. S 3050-Y20R	
slēgi			Atbilstošs krāsojums nav saglabājies.		Slēgi nav pārkrāsoti.	Krāsojums konstatēts uz sākotnējiem slēgiem aizvērtā stāvoklī kā vienīgais apdares slānis.
				1.ks. S 2050-Y10R		
piezīmes			Iespējams, šajā periodā ēkas fas. bijušas neapmestas vai arī bijuši lieli sāk. apmetuma zudumi, piem., pēc 1921.gada ugunsgrēka pilsētā.	Ēkas pamatapjoms apmests.		