

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1870.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – piebūve pagalmā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra; stāvbūve (piebūve pagalmā)
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	mūra; koka (piebūve pagalmā)
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pusšļautiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcementa loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	J apmetums; J dēļi (pagalma piebūvei)
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	11 KN; 4 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (atkārtoti izmantotas)
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprīkojums	1 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes un starpdzegas; koka dzegas
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	lietusdēļi ar konsolēm; robdēļi
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Kuldīgas iela 4</b>

kadastrs	88130020149001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	59%
apjoms – 85%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 6%; apdare un dekors – 50%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums - 3
apmierinošs, nepieciešama fasāžu apdares atjaunošana, logu nomaiņa uz vēsturiski atbilstošiem

novērtējums pilsētvidē
ierindas apbūve, labi iekļaujas apkārtējā vidē un vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Logu un jumta seguma un robdēļu nomaiņa uz vēsturiski atbilstošu (vēlams, dakstiņiem), skursteņa augšdaļas pārmūrēšana, izmantojot atgūtu materiālu vai apmešana un krāsošana, slēgu izveidošana 1.stāva logiem

piezīmes



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve – 1960.gadi, kāpnes jaunas.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fasade4  
Skats uz ēku no rietumiem.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fasade5  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_fragments1  
Skats uz pagalma puses piebūvi no rietumiem. Jaunas kāpnes uz 2. stāvu.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_dzega1  
Sākotnēja dzega. Vēsturiski atbilstošs lietusdēļa konsolju veids.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_dzega2  
Skats uz dzegu ar, domājams, jaunu robdēli (nav zināmi vēsturiski analogi)



Kuldigas\_4\_88130020149001\_  
durvis1  
Atkārtoti izmantota vēsturiska  
durvju vērtne.



Kuldigas\_4\_88130020149001\_  
durvis2  
Sekundāri izmantots  
vēsturisks durvju rokturis  
(metāla daļas)