

datējums	celtniecība	19.gs. 1.puse
	pārbūves	Jumta pusšļaupuma likvidācija ziemeļaustrumu galā; J lievenis dienvidrietumu galā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	guļbaļķi
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; vienslīpes – lievenim
	vēst. izbūves	3 (19.gs.b. - 20.gs.sāk.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums
	sienas	S guļbaļķi; V dēļi (185mm plati, 19.gs.b. - 20.gs.sāk.)
	zelmiņi	V apmetums; V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 aplodas
	vēsturiski	2
	Pēc ~1970.g.	2 K (vērtnes S aplodās); 2 KN
	aprikojums	2 V
siēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (19.gs.b. - 20.gs.sāk.)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	3 V
ārdurvis	sākotnējās	1
	vēsturiskas	3 (19.gs.b. - 20.gs.sāk.)
	Pēc ~1970.g.	1 K
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 N
dekoris	sākotnējs	koka dzegas; logu apmales; stūra lizēna
	vēsturisks	lizēnas
	Pēc ~1970.g.	lietusdēļi ar konsolēm; robdēļi
detāļas		J karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Kuldīgas iela 6

kadastrs	88130020152001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
dakstiņu jumta segums; 2 slēģi

autentiskuma pakāpe	84%
Apjoms – 90%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 66%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai t.sk. konstrukciju

novērtējums pilsētvidē
ierindas apbūve, labi iekļaujas apkārtējā vidē un vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa uz dakstiņiem, slēģu butaforiju nomaiņa pret veramiem, skursteņa augšdaļas pārmūrēšana, izmantojot atgūtu materiālu vai apmešana un krāsošana

piezīmes
Nav pieļaujama ēkas demontāža, jo ir praktiski vienīgā koka guļbūve, kas saglabājusies sākotnējā apjomā Sabiles vēsturiskajā centrā



Kuldigas_6_88130020152001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem. Fasādei 19. gs. beigu – 20.gs. sākuma apšuvums.
Likvidēts nošļaupums jumta ziemeļaustrumu galā.



Kuldigas_6_88130020152001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jauns lievenis.



Kuldigas_6_88130020152001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Gala un pagalma fasādei nokalts, domājams, 1920./30.gadu apmetums.



Kuldigas_6_88130020152001_fasade4
Skats uz ēkas pagalma fasādes dienvidrietumu pusi. Vēsturiska jumta izbūve ar pārkari pacelšanas mehānismam.



Kuldigas_6_88130020152001_fasade5
Skats uz ēku no rietumiem. Vēsturiska jumta izbūve, zem kuras atradusies nezināmas funkcijas konstrukcija (?).



Kuldigas_6_88130020152001_fragments1
Skats uz rietumu fasādes fragmentu aiz jaunās piebūves. Saglabājušies guļbaļķi bez apšuvuma.



Kuldigas_6_88130020152001_fragments2
Saglabājusies sākotnējā lizēna ar rustu dalījumu.



Kuldigas_6_88130020152001_fragments3
Skats uz austrumu fasādes fragmentu. 1.stāvā uz guļbaļķiem saglabājusies vēsturiskā apdare – krāsojums un 1920./30. gadu skali apmetumam.



Kuldigas_6_88130020152001_fragments4
Ēkas austrumu fasādes fragments ar sākotnēju vai vēsturisku lietusdēļa konsoli.



Kuldigas_6_88130020152001_fragments5
Sākotnēja dzega ar jaunu robdēli. Saglabājies skaidu zemsegums dakstiņu jumtam.



Kuldīgas_6_88130020152001_fragments6
Vēsturiska jumta loga izbūve (19. gs. beigas – 20.gs. sākums) ar oriģinālo logu.



Kuldīgas_6_88130020152001_logs1
19. gs. beigu – 20.gs. sākuma vira un stūreņi.



Kuldigas_6_88130020152001_logs2
Saglabājusies sākotnējā loga aploda. Vērtnes jaunas, atbilstošas. Koka vairogī – slēgu butaforija - neatbilstoši.



Kuldigas_6_88130020152001_slegis1
19. gs. beigu – 20.gs. sākuma slēģis ar aprīkojumu.



Kuldigas_6_88130020152001_ slegis2
19. gs. beigu – 20.gs. sākuma slēga lentveida kāšu vira.



Kuldigas_6_88130020152001_
durvis1
Vēsturiskas durvis.



Kuldigas_6_88130020152001_durvis2
Durvju aila ar 19. gs. beigu – 20.gs. sākuma slēģiem un jaunu durvju vētrni.
Slēģiem saglabājies aprīkojums un vēsturiskie apdares slāņi.



Kuldigas_6_88130020152001_durvis3
Durvju slēģa fragments ar vēsturiskiem krāsojuma slāņiem.













Kuldigas_6_88130020152001
_detala1
Jauns karoga k ta tur t js.
Izmantotas v sturiskas
lentveida k šu viras.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	19.gs. 1.p.					
pamatafapa fasāde						2.ks. un 3.ks. fiksēti uz D (ielas) fasādes 19.gs.b., 20.gs. sāk. apšuvuma dēļiem.
	1.ks. tumši zaļpelēks		2.ks. S 5540-G30Y	3.ks. S 4030-Y20R		
pamatafapa fasāde						Krāsojums uz Z un A fasāžu un D fasādes jumta izbūves sānu plakņu 20.gs. 2.cet. apmetuma uz balsinājuma gruntējuma. Apmetums daļēji demontēts. Krāsojums noteikts vizuāli, apsekošanai nebija pieejams.
				1.ks. okers		
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Sākotnējā dzega, lizēna un profilētās ailu apmales. Krāsojums konstatēts uz apmalēm un dzegas.
	ks. nav konstatēts		1.ks. S 5540-G30Y	2.ks. S 4030-Y20R		
cokols						Uz vēsturiskā cokola apmetuma krāsojumi nav konstatēti.
			ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts		
durvis						Krāsojums konstatēts uz vēsturiskajām 19.gs. b., 20.gs. sāk. divvērtņu durvīm D (ielas) fasādē.
			1.ks. S 5540-G30Y	2.ks. S 4030-Y20R		
logi						Krāsojumi fiksēti 1.stāvā uz sākotnējām 19.gs. 1.p. aplodām un statņiem.
	ks. nav konstatēts		1.ks. S 5540-G30Y	2.ks. S 4030-Y20R		
slēgi						Vēst. 19.gs. b., 20.gs. sāk. logu un durvju slēgi D fasādē aizvērtā stāvoklī. Durvju slēgiem atvērtā stāvoklī 2.ks. - okers ar melnu ierāmējumu, 3.ks - balts.
			1.ks. S 5540-G30Y	2.ks. S 4030-Y20R		
piezīmes	Sāk. krāsojums uz A fasādes guļbaļķiem noteikts vizuāli, apsekošanai nebija pieejams.	Dom., ēka šajā periodā nav pārkrāsota.	D fasāde apšūta ar horizontāliem 18,5cm platiem dēļiem.	Z un A fasādes un D fasādes jumta izbūves sānu plaknes apmetas uz skalēm.	Dom., ēka šajā periodā nav pārkrāsota.	