

datē-jums	celtniecība	~1890.g. - 1. PK
	pārbūves	1930.gadi – neliela 1 stāvīga piebūve ZA galā, jumta izbūve; 21.gs. - paplašināta piebūve ZA galā, pagalma piebūves
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra; koka (21.gs. piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks (piebūvei); mūris
	zemiņi	ķieģeļi; koks (piebūvei); mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (1930.gadi)
	jaunas izbūves	1 (21.gs.)
	materiāls	V skārds; J viļņotas bitumena loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	Ķieģeļi; V un J apmetums; J dēļi
	zemiņi	V un J apmetums; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 (drempelī un zemiņi)
	vēsturiski	1 (1930.gadi, jumta izbūvē)
	Pēc ~1970.g.	3 K; 3 KN; 8 PL; 1 stikla bloki
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	3 KN; 2 METN (vārti)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekor	sākotnējs	pilastri; izmūrēta starpdzega un palodzes; profilēti spāru gali
	vēsturisks	profilēti spāru gali
	Pēc ~1970.g.	izmūrētas palodzes, starpdzega, logu un durvju apmales
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Pilskalna iela 5

kadastrs	88130010062001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
vēsturiskie pakāpieni pie durvīm

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība - 20%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2/3
No ielas novērtējamā apjomā – labs jaunākajai, apmetajai ēkas daļai, nepiec. fasādes krāsošana. Apmierinošs ķieģeļu apjomam – nepiec. fasāžu krāsošanas darbi, apmetuma un jumta izbūves un seguma remonts

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas ielas ainavā, ir vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot ķieģeļu fasādes sākotnējo apdari - krāsojumu uz ķieģeļiem, reljefā šuvējuma zudumus, atjaunot atbilstošus koka logus ar vēsturisko dalījumu, atjaunot jumta izbūves dekoratīvo noformējumu

piezīmes
Autentiskuma pakāpe rēķināta, ievērtējot tikai ielas korpusu



Pilskalna_5_88130010062001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Sākotnējais apjoms – ķieģeļu ēka. Jumta loga izbūve – 1930.gadi. Daļa no piebūves sākotnējā apjoma ziemeļaustrumu galā celta 1930.gadā, bet pašreizējo apjomu ieguvusi 21.gadsimtā.



Pilskalna_5_88130010062001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Fasādes pašreizējais veidols – 21.gs.



Pilskalna_5_88130010062001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Koka piebūve un sākotnējā apjoma jumta
izbūve – 21.gs.



Pilskalna_5_88130010062001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Abas piebūves un sākotnējā apjoma jumta
izbūve – 21.gs.



Pilskalna_5_88130010062001_fragments1
Skats uz sākotnējo ēkas jumta pārkari.



Pilskalna_5_88130010062001_fragments2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta loga izbūve - 1930.gadi.



Pilskalna_5_88130010062001_fragments3
Dienvidaustrumu sienas fragments ar sākotnējo apdari – sarkani krāsotu ķieģeļu mūri, kas izšuvots ar tumši pelēku masā tonētu šuvi.



Pilskalna_5_88130010062001_fragments4
Dienvidaustrumu sienas fragments ar sākotnējo izmūrēto starpdzegu un 1930.gadu apmetumu un reklāmu.












Pilskalna_5_88130010062001_logs1
Sākotnējs logs drempeļa līmenī.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1890.g. - 1. PK	1930.gadi		
pamatapjoma fasāde						1.-2.k.s. konstatēti uz ielas fasādes ķieģeļu mūrējuma. 4.k.s. konstatēts uz kaļķa javas apmetuma
			1.k.s. Ķieģeļi: S 3560-Y70R Šuves: S 3502-B	2.k.s. Ķieģeļi: saglabāties 1.k.s. Šuves: S 6502-B	4.k.s. kaļķa balts	
piebūves fasāde						1930.gadu piebūvei 21.gs. apmetums, kontrolzondāžas nav veiktas.
dekoratīvie elementi						Izmūrēta starpdzega, pilastrī, palodzes. Uz spāru galiem nav saglabājusies apdare, kas vecāka par 20.gs. 60.gadiem.
			1.k.s. Ķieģeļi: S 3560-Y70R Šuves: S 3502-B	2.k.s. pilastrī, palodzes saglabāties 1.k.s.; starpdzega: S 2020-R80B	4.k.s. pilastrī, palodzes: kaļķa balts starpdzega: S 1030-Y40R	
cokols						Ēkas cokola daļa labota, vēsturiskā apdare nav konstatēta.
durvis					Atbilstošs durvju krāsojums nav saglabāties.	Krāsojums skatīts 20.gs. 60.gadu durvīm ielas fasādē.
logi						Logu krāsojums skatīts sākotnējam logam dreppeļi.
			1.k.s. S 6030-Y60R	2.k.s. S 2040-R80B	4.k.s. S 4020-B50G	
slēgi						Ēkai nav bijuši slēgi.
piezīmes			Krāsojums konstatēts uz ielas fasādes ķieģeļu mūrējuma. Fasāde izšuvota ar masā tonētu javu.	Pamatapj. nav pārkrāsots, ķieģeļu šuvju zudumu vietas daļēji pāršuvotas. Virš starpdzegas apmests sienas laukums reklāmai - krāsots balts ar melnu tekstu.	3.k.s. fasādes ķieģeļu mūrējums krāsots gaiši pelēkā krāsā, logi - zaļi. Laikā no 2. PK līdz 1960.gadiem fasāde apmesta.	