

datējums	celtniecība	1939.g.
	pārbūves	20.gs.60.gadi – maza piebūve pagalmā; 20.gs.b. - piebūve pie 20.gs.60.g. piebūves, piebūve pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks (20.gs.b. piebūvēm)
	zeldiņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	S skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums; J apmetums (labojumi)
	sienas	S apmetums; J dēļi (20.gs.b. piebūvēm)
	zeldiņi	S apmetums
	mezonīni	S apmetums
logi	sākotnēji	9
	vēsturiski	2 K
	Pēc ~1970.g.	10 PL
	aprikojums	6 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	2 B
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	fakturēts cokola apmetums; profilēti spāru gali
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Pilskalna iela 7</b>

kadastrs	88130010061001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	86%
apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 56%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs, nepieciešami minimāli līdzekļi fasādes remontam un pārkrāsošanai, jumta pārkrāsošanai

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas ielas ainavā, ir vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga ielas apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot durvju vērtni ielas fasādes durvju ailā

piezīmes



Pilskalna\_7\_88130010061001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Piļskalna\_7\_88130010061001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Piļskalna\_7\_88130010062001\_fasade4  
Skats uz ēku no ziemeļiem. Pagalma fasāde ar 20.gs. beigu piebūvi.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_fasāde5  
Skats no ziemeļaustrumiem uz 20.gs. beigu piebūvi ēkas  
ziemeļrietumu fasādei.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_fasāde6  
Skats no dienvidrietumiem uz 1960. gadu piebūvi ēkas  
ziemeļrietumu fasādei.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_fragments1  
Skats uz sākotnējo ēkas jumta pārkari.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_  
logs1  
Sākotnējs logs (1939.gads).



Pilskalna\_7\_88130010061001\_logs2  
Sākotnējs logs (1939.gads).



Pilskalna\_7\_88130010061001\_  
durvis1  
Sākotnējās ieejas durvis  
(1939.gads) ziemeļrietumu  
fasādē (pagalma). Piebūve  
-20.gs. beigas.



Pilskalna\_7\_88130010061001\_durvis2  
Atkārtoti izmantota vēsturiska durvju vērtne (piebūve sekundāra).



Pilskalna\_7\_88130010061001\_kāpnes1  
Sākotnēji vaļējas kāpnes (1939.g.) ziemeļrietumu fasādē  
(pagalma). Piebūve -20.gs. beigās.







Pilskalna\_7\_88130010061001\_fragments2  
Sākotnējs skurstenis un jumta segums (1939.gads).

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
				1939.gads		
pamatapjoma fasāde						Krāsojums konstatēts uz visām ēkas fasādēm.
				1.ks. S 1030-Y20R		
piebūves fasāde					precīzs krāsu tonis nav nosakāms	20.gs. 60.gadu piebūvei apmetums labots un mainīts, fasādes krāsu tonis mitruma ietekmē mainījies.
dekoratīvie elementi						Spāru gali un jumta pārkare nav apsekoti.
cokols						Krāsojums konstatēts uz pagalma fasādes fakturētā apmetuma.
				1.ks. S 2050-Y20R		
durvis						Krāsojums konstatēts uz pagalma fasādes sākotnējām ārdurvīm.
				1.ks. S 4550-Y60R		
logi						Krāsojums konstatēts uz sākotnējiem logiem.
				1.ks. balts		
slēgi						
piezīmes				Krāsojums konstatēts visās ēkas fasādēs uz kaļķa balsinājuma.	Domājams, šajā periodā fasāde nav pārkrāsota.	