

datē-jums	celtniecība	19.gs.1.puse (1840.gads ?)
	pārbūves	1920.gadi (pēc ugunsgrēka, saīsināts apjoms); 1960.gadi (piebūve, jumts); 20.gs.b. (piebūve)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra; koka (1960.gadu piebūve)
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju; piebūvēm – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V un J apmetums
	zelmiņi	V dēji (1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	6 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas palodzes (1920.gadi); koka dzegas, koka ailu apmales (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		vecās Pilskalna ielas bruģis

adrese
Sabile, Pilskalna iela 9

kadastrs	88130040062001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
Ēka cietusi 1921.gada ugunsgrēkā, pēc kura saīsināts tās apjoms. 20.gs. 2.pusē samazināts jumta slīpums, mainīts jumta iesegums, zuduši slēgi.

autentiskuma pakāpe	48%
apjoms – 70%; jumta forma – 50%; būvgaldniecība – 7%; apdare un dekors – 65%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1/3
Daļai ēkas labs, nesen veikts remonts, daļai/ daļai apmierinošs, nepieciešams fasāžu apmetuma remonts un krāsojuma atjaunošana, galdniecības izstrādājumu un jumta remonts

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas ielas ainavā, ir vēst. un arhitektoniski nozīmīga tās daļa, kopā ar ēku Pilskalna ielā 12 turpina iezīmēt vēsturiskās Pilskalna ielas trasējumu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Visai ēkai nepiecieš. vienota apdare un vēsturiskiem atbilstošs logu risinājums, jumta seguma nomaiņa (skārds), silikātķieģ. skursteņa pārmūrēšana ar sark.māla ķieģeļiem, slēgu atjaunošana

piezīmes
Līdz 1921.g. ugunsgrēkam ēka bijusi garāka ar mezonīnu vai jumta logu izbūvi abās garenfasādēs un skaidu jumtu. Autentiskuma pakāpe rēķināta 1920.gados pārbūvētai ēkai



Pilskalna_9_88130040062001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Pilskalna_9_88130040062001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Gala fasāde, iespējams, 21.gs. siltināta.
Piebūve – 20.gs. beigas.



Pilskalna_9_88130040062001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūve ar dēļu apšuvumu -20.gs. 60.gadi.



Pilskalna_9_88130040062001_fasade4
Skats uz 20.gs. 60.gadu piebūvi ar tai atbilstošiem būvgaldniecības izstrādājumiem ēkas ziemeļaustrumu fasādē.










Pilskalna_9_88130040062001_fasade5
Skats uz ēku no zemeļiem.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese IEVA LIEPA 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	19.gs. 1.puse 1840.g. ?			1920.gadi		
pamataplājuma fasāde						Krāsojums konstatēts uz ielas fasādes apmetuma. Uz zeltiņu dēļiem atbilstoši ks. nav saglabājušies.
				1.ks. S 0520-Y30R	2.ks. S 0530-Y20R	
piebūves fasāde						1960.gadu piebūve privātpašumā aiz žoga nav apsekota.
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz mūrētajām logu palodzēm. Uz dēļu koka dzegas periodiem atbilstoši krāsojumi nav konstatēti.
				1.ks. S 0520-Y30R	2.ks. S 0530-Y20R	
cokols						Krāsojumi konstatēti uz ielas fasādes apmetuma.
				1.ks. S 5020-Y80R	2.ks. S 3040-Y50R	
durvis						Piebūves 1960.gadu durvis nebija pieejamas apsekošanai.
logi						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu logiem ielas fasādē.
					1.ks. balts	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes	Vēsturiskajos fotoattēlos pēc ugunsgrēka 1921. gadā, redzams, ka ēkas apmetums saglabājies daļēji. Visticamāk, hronoloģiski senākās apdares nav saglabājušās.					