

datē-jums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g.
	pārbūves	20.gs.20.gadi (pēc ugunsgrēka); 1960.gadi (piebūve)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi
	sienas	laukakmeņi, dolomīts
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju; piebūvei – divslīpju
	vēst. izbūves	1 (1920.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S, V un J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums
	zelmiņi	V dēļi (1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	17 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 fiksators
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 MN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	fakturēts apmetums ar gludām apmalēm un lizēnām; izmūrētas palodzes
	vēsturisks	dēļu dzega (1920.gadi); izmūrētas palodzes (1960.gadi)
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Pilskalna iela 12</b>

kadastrs	88130040059001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
koka veranda D galā; koka lievenis pagalmā; slēgi; durvjaiļa R fasādē, samazināts jumta slīpums, zudis skaidu segums

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 0%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs, nepieciešams fasāžu apmetuma remonts un krāsojuma atjaunošana, galdniecības izstrādājumu un jumta seguma remonts, tekņu un noteku atjaunošana, dēļu apšuvuma zelinīnī nomaiņa vai remonts

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas ielas ainavā, ir vēst. un arhitektoniski nozīmīga tās daļa, kopā ar ēku Pilskalna ielā 9 turpina iezīmēt vēsturiskās Pilskalna ielas trasējumu.

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Fasāžu apdares atjaunošana, neatbilstošā gabarīta logailas pārbūve, vēsturiskiem logiem atbilstošu logu un slēģu atjaunošana, jumta seguma nomaiņa (skārds), durvju atjaunošana R fasādē, skursteņu augšdaļu pārmūrēšana

piezīmes
Līdz 1921.g. ugunsgrēkam ēkai bijis skaidu jumts ar nošļaupumu, vēlāk divslīpju jumts (stāvāks kā pašreiz). 1960.gados mainīti logailu gabarīti un vieta



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Zelminim 1960.gadu dēļu apšuvums.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Jumta izbūve – 1920.gadi.  
Piebūve - (1960.gadi) vēsturiskā koka lieveņa vietā. 1960.gados mainīts ailojums.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade4  
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādes ziemeļu galu.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade5  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Zelminim 1960.gadu dēļu apšuvums.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fasade6  
1960.gadu piebūves fragments.  
Saglabājusies oriģinālā tekne  
un noteka.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_fragments1  
1920.gadu jumta loga izbūve ēkas austrumu fasādē. Logs – 1960.gadi.



Pilskalna\_12\_88130040059001\_dzega  
1920.gadu dēļu dzega.















Pilskalna\_12\_88130040059001\_fragmnts2  
1920.gadu slēga fiksators.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		19.gs. 2.puse		1920.gadi		
pamataploma fasāde					 	Krāsojumi konstatēti uz sākotnējā fakturētā un vēsturiskā apmetuma, kā arī uz 1960.gadu dēļu apšuvuma ēkas zelmiņos.
			1.ks. S 3000-N	2.ks. S 1502-Y	4.ks. S 2002-Y 1.ks. zelmiņu dēji S 4030-Y10R	
piebūves fasāde					Domājams, piebūve apmesta, bet nav krāsota.	Uz 1960.gadu piebūves kopumā konstatēti 2 krāsu slāņi - baltinājums un esošais rozīgais krāsojums.
dekoratīvie elementi						Ks. konstat. uz logu un durvjaiļu apmetumā ievilktajiem gludajām apmalēm. Mūrētajām palodzēm apmetums labots, atbilstoši ks. nav konstatēti. Uz koka dzegas atbilstoši ks. nav konstatēti.
			1.ks. S 0603-G80Y	2.ks. kaļķa balts	4.ks. S 2002-Y	
cokols						Krāsojumi konstatēti uz vēsturiskā cokola apmetuma.
			1.ks. S 5000-N	2.ks. S 1502-Y	4.ks. S 2002-Y	
durvis						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu piebūves durvju vērtnes.
					1.ks. S 0507-G80Y	
logi						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu logiem.
					1.ks. S 4050-Y60R	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes		Vēsturiskajos fotoattēlos pēc ugunsgrēka 1921.gadā, redzams, ka ēkas apmetums saglabājies daļēji. Hronoloģiski senākās apdares saglabājušās ļoti fragmentāri.		3.ks. fasāde krāsota monohromi bēšīgā krāsā.		