

datējums	celtniecība	1959.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2, tornis – 4
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotas bitumena loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S apmetums
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	16 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 PL; 2 METN vārti
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas dzegas, starpdzegas un palodzes
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		
apkārtnes elementi		

adrese
Sabile, Rīgas iela 1

kadastrs	88130010087001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
Vēsturiskie vārti

autentiskuma pakāpe	79%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 14%; apdare un dekors – 100%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs, nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam un apdares atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski nozīmīga 20.gs. vidus arhitektūra vēsturisko ielu krustojumā, jaunizveidots akcents Sabiles ainavā. Ēka organiski iekļaujas kopējā teritorijas apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Atjaunot vārtus vēsturiskā veidolā, jo tie ir tipoloģiski nozīmīgs ēkas elements

piezīmes



Riigas_1_88130010087001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_1_88130010087001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas_1_88130010087001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.






Riigas_1_88130010087001_
logs1
Sākotnējs torņa logs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
					1959.g.	
pamatapjoma fasāde						Ēka celta kā ugunsdzēsēju depo. Krāsojums konstatēts uz sākotnējā apmetuma.
					1.ks. S 0515-Y40R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes, starpdzega. Jumta dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama.
					1.ks. S 0515-Y40R	
cokols						Krāsojums konstatēts uz sākotnējā apmetuma.
					1.ks. S 3020-Y60R	
durvis						Nav saglabājušās durvis, kas vecākas par 20.gs. 60.gadiem.
logi						Sākotnējie logi torņa daļā apsekošanai tehniski nebija pieejami.
slēgi						Ēkai nav bijuši slēgi.
piezīmes						