

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	19.gs.b., 20.gs.sāk. - iespējams, pagarināta pagalma piebūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra; ķieģeļi
	zeldmiņi	mūra
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; divslīpju piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	V apmetums; J apmetums
	zeldmiņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1; 4 aplodas (zeldmiņos)
	vēsturiski	2; 13 KN (1950., 60.gadi)
	Pēc ~1970.g.	20 PL
	aprīkojums	1
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	4 MN
dehors	sākotnējs	izmūrētas palodzes un starpdzegas; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	jumtiņš virs ieejas, robdēlis (1960.gadi)
detalās		S MET enkuri; divas teknes ar savācējkārbām (20.gs.sāk, pēc 1910.g.)
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā

adrese
Sabile, Rīgas iela 3/5

kadastrs	88130010004001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
vēsturiskas piebūves pagalmā; slēgi; marķizes

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 12%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Nepieciešams fasāžu, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret piemērotiem; slēgu atjaunošana

piezīmes



Riigas_3_5_88130010004001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_3_5_88130010004001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas_3_5_88130010004001_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļiem. Sākotnēja piebūve, iespējams, pagarināta 19.gs. beigās - 20.gs. sākumā (piebūves fasādē visā augstumā vertikāla plaisa).



Riigas_3_5_88130010004001_fasade4

Skats uz piebūvi no ziemeļaustrumiem.



Riigas_3_5_88130010004001_fasade5

Skats uz ēku no austrumiem. Līdz 1960.gadu pārbūvei blakus esošai piebūvei bijušas vēl 2 piebūves ar vienslīpnes jumtiem – divstāvu un vienkārtu.



Riigas_3_5_88130010004001_fragments1

Sākotnēja dēļu dzega. Saglabājies zemsegums. Robdēlis – 1960.gadi.



Riigas_3_5_88130010004001_logs1
Sākotnējs logs ziemeļrietumu fasādē. Saglabājies aprīkojums



Riigas_3_5_88130010004001_logs2
Domājams, 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma logs piebūvē,
kas aizbūvēts 20.gs. 1.pusē (?).



Riigas_3_5_88130010004001_slegis1
Sākotnējs slēģa atvērta stāvokļa fiksators.



Riigas_3_5_88130010004001_detala1
Saglabājusies 20.gs. sākuma savācējkrāba
(pēc 1910.gada).
















Riigas_3_5_88130010004001_detala2
20.gs. sākuma notekcaurules apakšējā daļa
(pēc 1910.gada).

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamataplājuma fasāde						Krāsojums konstatēts pagalma fasādē uz sākotnējā apmetuma.
		ks. nav konstatēts	1.ks. S 2005-R80B	3.ks. S 3020-G70Y	6.ks. S 0515-Y20R	
piebūves fasāde						Sākotnējā piebūve pagarināta, iespējams, 19.gs.b. - 20.gs. sāk. 2 vēsturiskās piebūves zudušas.
		ks. nav konstatēts	1.ks. S 2005-R80B	3.ks. S 3020-G70Y	6.ks. S 0515-Y20R	
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes. Koka dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama, 20.gs. sāk. fotoatt. redzama gaiša.
		ks. nav konstatēts	1.ks. KAĻKA BALTS	ks. nav konstatēts	6.ks. S 0515-Y20R	
dekoratīvie elementi						Starpdzega. DR (ielas) fasādē 20.gs. 20. - 30.gados krāsota reklāmas josla.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	KĀĻKA BALTS Sarkāni burti ar tumšpelēku ēnojumu	6.ks. S 0515-Y20R	
cokols						Vēsturiskais apmetums nav saglabājies. Uz pašreizējā cementa javas apmetuma konstatēti tikai 20.gs. 3.ceturtdaļas krāsojumi.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
durvis						Vēsturiskas durvis līdz 20.gs. 60.gadiem nav saglabājušās. krāsojums fiksēts 1960. gadu durvīm.
					1.ks. S 5020-Y30R	
logi						Sākotnējie logi zelmiņos apsekošanai tehniski nebija pieejami. Kr. konstatēts loga aplodai un statnim 19.gs.b. - 20.gs.sāk. piebūvē. 1960. gadu logi ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks. BALTS	ks. nav konstatēts	1.ks. S 4030-Y30R	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes		Periodam atbilstošs fasādes apdares krāsojums nav konstatēts.	Pagalma piebūves ZR fasādē 1.ks. arī uz aizmūrētā loga apmetuma. 2.ks. monohroms S 1515-Y20R	4.ks. monohroms S 1030-Y20R	5.ks. - balts, iespējams, gruntējums.	