

datē-jums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g.
	pārbūves	1960.gadi – ēkas kapitāla pārbūve – pārbūvēts jumts, piebūve pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra; jumta izbūvēm – koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2 KN (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S un V (1960.gadi) apmetums; V dēļi – jumta izbūvēm
	zelmiņi	V dēļi (1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 K (1960.gadi); 5 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	11 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 PL; 1 MET
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas palodzes, divi jumtiņi virs ieejām (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Rīgas iela 3/5</b>

kadastrs	88130010004002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
jumta forma; slēgi; jumta loga izbūve ielas fasādē; dakstiņu jumta segums; zelmiņa apdare – apmetums

autentiskuma pakāpe	27%
apjoms – 30%; jumta forma – 20%; būvgaldniecība – 5%; apdare un dekors – 50%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Nepieciešams fasāžu, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētībūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Esošās jumta izbūves likvidācija un jaunu atsevišķu izbūvju izveide, dzegas atjaunošana ielas fasādē, neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret piemērotiem; jumta seguma maiņa, zelmiņa apmešana

piezīmes
Minētās vēlamās rīcības tēla atjaunošanai būtu daļēja iespēja pietuvināt ēku vēsturiskam veidolam, jo 1960.gadu pārbūvē būtiski izmainīta ēkas ielas fasādes arhitektūra



Riigas\_3\_5\_88130010004002\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Ēkas arhitektoniskais veidols – 1960.gadi.



Riigas\_3\_5\_88130010004002\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidiem. Pārbūvēts ēkas jumts, likvidēts nošļaupums.









Riigas\_3\_5\_88130010004002\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Ēkas arhitektoniskais veidols – 1960.gadi.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamatajoma fasāde						Krāsojumi konstatēti uz sākotnējā apmetuma fragmentiem un 1960. gadu apmetuma. 1960.gadu jumta izbūves dēļu apšuvumam konstatēts tikai pašreizējais krāsojums.
		ks. nav konstatēts	1.ks. S 2005-R80B	2.ks. S 3020-G70Y	5.ks. S 1010-Y90R	
piebūves fasāde						Pagalma piebūve -1960. gadi
					1.ks. S 1010-Y90R	
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz 1960.gados izmūrētajām palodzēm.
					1.ks. S 1010-Y90R	
cokols						Cokols nav redzams.
durvis						1960. gadu durvīm konstatēts tikai pašreizējais krāsojums.
					ks. nav konstatēts	
logi						1960. gadu logi.
					1.ks. BALTS	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes		Periodam atbilstošs fasādes apdares krāsojums nav konstatēts.		3.ks. S 1020-Y30R, 4.ks. S 0502-B	Fasāžu apmetums lielā apjomā labots ar cementa javu.	