

datējums	celtniecība	1890.g. - 1. PK (1900.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – ailojumu pārbūve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra; jaukta - mūra stabi ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	dolomīts; ķieģeļi; koks
	zeldmiņi	koks
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	neapmests mūris
	sienas	neapmests mūris; kaļķu javas pārziedums; eksponēti guļšķautņi
	zeldmiņi	eksponēti guļšķautņi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2 (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprīkojums	1 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1 (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	2 K
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā

adrese
Sabile, Rīgas iela 3/5A

kadastrs	88130010060001_002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
vēsturiskais jumta segums

autentiskuma pakāpe	91%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 87%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
Nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
Ēka ir būtiska vēsturiskās apbūves liecība, kas kopā ar pārējām ēkām veido autentisku iekšpagalma telpu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Ēkas vispārējs remonts, esošā jumta seguma maiņa uz atbilstošu (skaidas, skārds), piemērotu logu un durvju nomaiņa

piezīmes



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem. Logi un durvis iebūvēti 1960.gados.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fasade4
Skats ziemeļaustrumu fasādi no austrumiem. Saglabājušās sākotnējās durvis.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fasade5
Skats uz dienvidrietumu fasādes vidusdaļu. Logš sekundārs, 20.gs. 2.puse.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_fragments1
Sākotnēja dēļu dzega.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_logs1
Sākotnējs logs ar aprīkojumu. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_logs2
Loga kāšu vira. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_3_5A_88130010060001
_002_durvis1
Samazināta durvjaila ar
1960.gadu durvīm.



Riigas_3_5A_88130010060001_002_detaļa1
Sākotnējs skurstenis.