

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1860.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – lielas jumta izbūves ar vairākiem logiem ielas un pagalma pusē
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra; jumta izbūvēm – mūra un koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris; silikātķieģeļi - pagalma jumta izbūvei
	zemiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju ar pusšļautiem galiem
	vēst. izbūves	2 N (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums; neapmests silikātķieģeļu mūris un dēļi jumta izb.
	zemiņi	S, V un J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	16 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	13 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 MN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	N dēļu dzegas (1960.gadi)
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		ķieģeļu bruģis pagalmā; bruģis starp Rīgas 9

adrese
<b>Sabile, Rīgas iela 7</b>

kadastrs	88130010064001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi; dzega; dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	28%
Apjoms – 45%; jumta forma – 30%; būvgaldniecība - 0%; apdare un dekors – 40%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Nepieciešams fasāžu, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētņēmnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret piemērotiem; esošo butaforisko slēgu nomaiņa pret funkcionējošiem, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem vai skārdu, esošās jumta izbūves pārveide par mezonīna tipa izbūvi ar divslīpju jumtu un frontonu, apmetuma apdari

piezīmes



Riigas\_7\_88130010064001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūve – 1960.gadi.  
Koka vairogi – slēgu butaforija.



Riigas\_7\_88130010064001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidiem. Koka vairogi – slēgu butaforija.



Riigas\_7\_88130010064001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļiem. Jumta izbūve – 1960.gadi.



Riigas\_7\_88130010064001\_fasade4  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. 1960.gados paplatinātas logailas.










Riigas\_7\_88130010064001\_de  
tala1  
Vēsturisks karoga kāta  
turētājs.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1860.g. ?				
pamatajoms fasāde						ielas un gala fasādēs jauns apmetums. Ks. fiksēti pagalma fasādē.  1960. gadu jumta izbūve ielas fasādē nebija pieejama.
		1.ks. S 2010-B		2.ks. S 3010-Y10R	3.ks. S 1010-Y50R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes. Krāsojumi konstatēti pagalma fasādē.
		1.ks. S 2010-B		2.ks. S 3010-Y10R	3.ks. S 1010-Y50R	
cokols						1940.gadu fotoattēlā redzams tumšs cokola krāsojums, šobrīd jauns apmetums.
		ks. nav konstatēts		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
durvis						Nav saglabājušās durvis, kas vecākas par 1960. gadiem.
logi						1960. gadu logs pagalma fasādē.
					1.ks. S 4040-Y50R	
slēgi						Slēgi zuduši.
piezīmes			Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.			