

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	1960.gadu neliela piebūve pagalmā; 20.gs.beigu koka piebūve ar kāpnēm
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	dolomīts; ķieģeļi (1960.gadu piebūvei)
	zeldmiņi	-
jums	forma	divslīpju ar nošļauptu galu pret Kuldīgas ielu; vienslīpes piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums; J apmetums
	sienas	S apmetums; V apmetums (1960.gadu piebūvei)
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1; 1 aploda
	vēsturiski	3 K un 8 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 16 PL
	aprikojums	S 1
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	S MET daļas no 1 ruļļveida žalūzijas
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (20.gs. 20.,30.g.); 1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	2 KN; 1 PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K; 1 BN
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dehors	sākotnējs	fakturēts cokola apmetums; izmūrētas palodzes; apmetumā vilktas profilētas starpdzegas un logailu apmales; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā

adrese
Sabile, Rīgas iela 8

kadastrs	88130020128001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
balkons; balkona durvis; ruļļveida žalūzijas ielas fasādē; jumta izbūve ēkas galā, slēgi

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 90%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 11%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs. Nepieciešams fasāžu remonts, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvīdē
Nozīmīga, apjoma ziņā ievērojama Rīgas ielas frontes apbūves daļa kvartālā no Kuldīgas ielas līdz autostāvvietai. Fokusējas Sabilei simboliskā ielas skatā no Rīgas, raksturo 19.gs. b. arhitektūru

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jumta seg. maiņa uz dakstiņiem; balkona atjaunošana; vienots, vēsturiskam atbilstošs risinājums vitrīnu gabarītiem un arhitektūrai, logiem un durvīm

piezīmes



Riigas_8_88130020128001_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem.



Riigas_8_88130020128001_fasāde2
Skats uz ēku no
dienvidaustrumiem (fasāde
pret Kuldīgas ielu)




Riigas_8_88130020128001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem. Mūra piebūve – 1960.gadi. Koka piebūve un kāpnes
20.gs. beigas.



Riigas_8_88130020128001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem.



Riigas_8_88130020128001_fragments1
Ziemeļaustrumu fasādes vidusdaļa. Virs durvīm sākotnēji atradies balkons.



Riigas_8_88130020128001_dzega1
Sākotnējā koka dzega divu ēku sadurvietā ielas fasādē.



Riigas_8_88130020128001
_dzega2
Sākotnējā koka dzega divu
ēku sadurvietā pagalma
fasādē.



Riigas_8_88130020128001_fragments2
Sākotnēji skursteņi.



Riigas_8_88130020128001_logs1
Sākotnēja loga aploda, kam izzāgēts šķērsis. Zudusi ruļļveida
žalūzija, saglabājusies tās metāla apakšējā daļa.



Riigas_8_88130020128001_logs2
Sākotnējā loga fragments. Saglabājies aprīkojums.



Riigas_8_88130020128001
_durvis1
Vēsturiskas durvis
(domājams, 1920. -
1930.gadi)






















Riigas_8_88130020128001
_detala1
Vēsturisks karoga kāta
turētājs.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA**

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 22.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamatajoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ēkas ielu un pagalma fasāžu sākotnējā apmetuma.
		1.ks. kaļķa balts	2.ks. S 2040-Y30R	3.ks. kaļķa balts	4.ks. S 1515-Y30R	
piebūves fasāde						Krāsojums fiksēts uz 1960.gadu pagalma piebūves apmetuma.
					1.ks. S 1515-Y30R	
dekoratīvie elementi						Ks. fiksēti uz starpdzegas ielas fasādē. Dēļu dzega un apmetumā viļņtās logu apmales 2.stāva līmenī nav apsekotas. Apmetumā izmūrētās palodzes labotas, atbilstoši ks. nav konstatēti.
		1.ks. kaļķa balts	2.ks. S 2040-Y30R	3.ks. kaļķa balts	4.ks. S 1515-Y30R	
cokols						Krāsu slāņi fiksēti uz ēkas pagalma fasādes sākotnējā fakturētā apmetuma.
		1.ks. S 5020-Y80R	2.ks. S 3005-Y80R	3.ks. kaļķa balts	4.ks. S 1515-Y30R	
durvis						Krāsu slāņi fiksēti uz 20.gs. 20.-30.gadu stiklotajām durvīm pagalma fasādē. Uz 1960.gadu durvīm pagalma piebūvē 1.ks. ir gaiši pelēks krāsojums.
				1.ks. balts	2.ks. 3040-G40Y	
logi						Ks. konstatēts uz sāk. vitrīnas loga ielas fasādē. Uz ēkas sākotnējā loga pagalma fasādē periodiem atbilstoši krāsojumi nav konstatēti. Uz 1960.gdu loga konstat. tikai 1 krāsojums.
		1.ks. S 5020-Y20R	2.ks. S 3010-G30Y	3.ks. S 4050-Y50R	4.ks. S 3020-B30G	
slēgi						Slēgi zuduši.
piezīmes						