

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – neliela piebūve pagalmā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra; koka (1960.gadu piebūvei)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	dolomīts; koks (1960.gadu piebūvei)
	zemiņi	koks (pagalma korpus); otru neredz
jums	forma	divslīpju ar pusnošļauptu galu; divslīpju pagalma korpusam; vienslīpes piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S apmetums; V dēļi (1960.gadu piebūvei)
	zemiņi	J dēļi, otru neredz
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 aplodas
	vēsturiski	6 K un 1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	26 KN; 25 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	2 viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1; 4KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 K; 4 KN; 5METN
	aprikojums	1 S un 1 V rokturis
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K; 2 BN
skursteņi	sākotnēji	5
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	4 MN
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes; apmetumā vilktas profilētas starpdzegas un sandriki; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		bruģis caurbrauktuvē un pagalmā

adrese
Sabile, Rīgas iela 8 (pie 4/6)

kadastrs	88130020128001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi; daļa no pagalma koka galerijas, 1.stāva ailojuma maiņa

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 90%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 10%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2/4
Labs ielas fasādei, nepieciešami min. līdzekļi fasādes remontam, pārkrāsošanai. Sliktas pagalma fasādēm. Nepiec. remonts galerijas konstrukcijām, apmetumam, būvgaldniecībai, koka piebūvei, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Nozīmīga, apjoma ziņā ievērojama Rīgas ielas frontes apbūves daļa kvartālā no Kuldīgas ielas līdz autostāvvietai. Fokusējas Sabilei simboliskā ielas skatā no Rīgas, raksturo 19.gs. b. arhitektūru

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma maiņa uz dakstiņiem, vienots risinājums vitrīnu gabarītiem un arhitektūrai, ievērtējot vēst. dekora elementu un ailu izvietojumu. Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa pret piemērotiem

piezīmes



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde1
Skats uz ēku no ziemeļiem. Fasādē 1.stāvā būtiski mainīts ailojums.



Riigas_8_1_88130020128001_fragment1
Ziemeļaustrumu fasādes fragments. Caurbrauktuves ailā saglabājušies vārtu viru kāši.



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde2
Skats uz ēkas ielas korpusu no dienvidiem. Koka piebūve – 1960.gadi.



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde3
Skats uz ielas un pagalma korpusu sadurvietu no dienvidiem. Koka piebūve – 1960.gadi.



Riigas_8_1_88130020128001
_fragments2
1960.gadu koka piebūve
pagalma fasādē.



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde4
Skats uz ēkas pagalma korpusu no dienvidaustrumiem.



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde5
Skats uz ēkas pagalma korpusu no dienvidiem.



Riigas_8_1_88130020128001_fasāde6
Skats uz ēkas pagalma korpusu no ziemeļrietumiem.



Riigas_8_1_88130020128001_logs1
Saglabājusies sākotnēja loga aploda ar slēgu kāšu virām.



Riigas_8_1_88130020128001_logs2
1960.gadu logs.



Riigas_8_1_88130020128001_durvis1
Sākotnējas ārdurvis. Sānu piebūvē 1960.gadu durvis.



Riigas_8_1_88130020128001_durvis2
Sākotnējs rokturis ar nospiežamu mēlīti.



Riigas_8_1_88130020128001_durvis3
Vēsturisks rokturisks ar nospiežamu mēlīti.
















Riigas_8_1_88130020128001_fragments3
Skats caurbrauktuvē no ziemeļaustrumiem. Fragmentāri saglabājies vēsturiskais bruģis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 22.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ēkas ielas un pagalma fasāžu sākotnējā apmetuma.
		1.ks. S 2040-Y30R		2.ks. S 0300-N	3.ks. S 1515-Y30R	
piebūves fasāde						Apsēkota 1960.gadu koka piebūve pagalmā fasādē, konstatēts tikai 1 apdares krāsojums.
					1.ks. S 1030-Y20R	
dekoratīvie elementi						Ks. fiksēti uz starpdzegas un sandrikiem ielas fasādē. Ēkas koka dzega 2.stāva līmenī nav apsekota. Uz mūrētajām palodzēm atbilstoši ks. nav konstatēti.
		1.ks. S 2040-Y30R		2.ks. S 0300-N	3.ks. S 1515-Y30R	
cokols						Periodiem atbilstošs cokola apmetums nav konstatēts.
durvis		Durvis bijušas nekrāsotas vai krāsojums nav saglabājies.				Ks. fiksēti uz sākotnējām durvīm pagalma pusē.
				1.ks. S 3040-Y20R	2.ks. S 3005-R80B	
logi						Krāsojumi fiksēti uz sākotnējo logu aplodām Rīgas ielas fasādē.
		1.ks. S 1030-Y20R		2.ks. S 3040-G40Y	3.ks. S 2010-R80B	
						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu logiem.
					1.ks. S 4050-Y40R	
slēgi						Slēgi zuduši.
piezīmes			Domājams, šajā periodā ēkas fasādes un būvgaldniecība nav pārkrāsotas.			