

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1864.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – piebūve pagalmā, jumta izbūves
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	3 (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 un 3 aplodas (zelmiņos)
	vēsturiski	12 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	8 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	2 KN; 1 PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	2; 1 (pārmūrēts)
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	apmetumā vilkti fakturēti rusti ar gludām apmalēm un lizēnām; izmūrētas palodzes; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 13

kadastrs	88130040012001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
Slēgi

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 13%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2/3
Labs ielas fasādei - nepieciešami minimāli līdzekļi fasādes remontam, pārkrašošanai. Apmierinošs pagalma fasādei – fasāžu un galdniecības izstrādājumu remonts, jumta remonts

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
piemērotu logu un durvju nomaiņa, vidējā skursteņa pārmūrēšana atbilstoši malējiem.

piezīmes



Riigas_13_88130040012001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Riigas_13_88130040012001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_13_88130040012001_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūve ēkas labajā pusē un jumta logu izbūves – 1960.gadi, kad arī mainīta ieejas durvju vieta (sākotnēji durvis starp esošām durvīm un logu labajā pusē).



Riigas_13_88130040012001_fasade4

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_13_88130040012001_fasade5
Ēkas ziemeļaustrumu fasādes austrumu puse.



Riigas_13_88130040012001_fragments1
Ēkas dienvidrietumu fasādes vidējā daļa. Sākotnēja durvju vieta, kam 20.gs. beigās – 21.gs. mainīti gabarīti.



Riigas_13_88130040012001_fragments2
Sākotnējs skurstenis un 1960.gadu jumta izbūve.



Riigas_13_88130040012001_dzega1
Sākotnējā koka dzega.



Riigas_13_88130040012001_durvis1
Vēsturiskas dēļu durvis. Domājams, 20.gs. 20. - 30.gadi.



Riigas_13_88130040012001_slegis1
Sākotnējs slēgu atvērta stāvokļa fiksators.


















Riigas_13_88130040012001_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1864.gads ?				
pamatajoms fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes sākotnējā rustotā apmetuma.
		1.ks. S 1502-B	2.ks. S 1510-Y40R	3.ks. S 1030-Y20R	4.ks. S 1015-Y20R	
piebūves fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz pagalma fasādes sākotnējās piebūves.
		1.ks. S 1502-B	2.ks. S 1510-Y40R	3.ks. S 1030-Y20R	4.ks. S 1015-Y20R	
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz logu un durvjaiļu apmetumā ievilktajām gludajām apmalēm un pilastriem, arī uz mūrētajām palodzēm. Uz koka dzegas periodiem atbilstoši krāsojumi nav konstatēti.
		1.ks. kaļķa balts	2.ks. kaļķa balts	3.ks. kaļķa balts	4.ks. S 1015-Y20R	
cokols						Cokolam jauns apmetums.
durvis						Krāsojums fiksēts uz pagalma fasādes, dom., 20.gs.20.-30.g. dēļu durvīm piebūvē.
				1.ks. balts	3.ks. S 5030-Y80R	
logi						Krāsojums fiksēts uz 1960.gadu logiem.
					1.ks. S 5030-Y80R	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes			Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.	Koka dēļu durvis arī 2.ks. krāsotas baltas.	Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.	