

datē-jums	celtniecība	20.gs. sāk. (1904.g. ?)
	pārbūves	20.gs. 1.cet. - 3 nelielas piebūves; 1960.gadi – paplašināta viena no piebūvēm
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra; stāvbūve (1 piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	ķieģeļi; koks (1 piebūve)
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (1 piebūve)
jums	forma	Divslīpju; 1 piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	2
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V skārds; viļņotas azbestcem. loksnes (pieb.)
sienu apdare	pamati, cokols	S, V un J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums; V dēļi
	zeldmiņi	S un V apmetums; V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 1 (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	4 KN; 3 PL; 1 stikla bloki
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	3; 1 aploda ar virslugu
	Pēc ~1970.g.	3 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B (20.gs. 1.cet.)
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	apmetumā ievilkti rusti cokolā; apmetumā ievilkta lizēna un ailu apmales; koka dzega
	vēsturisks	profilēti spāru gali; koka piebūves dekori
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtne elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 13

kadastrs	88130040012002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	80%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 42%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Slikts. Nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām, logu un durvju daļējai nomaiņai, krāsošanas darbiem

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
piemērotu logu un durvju nomaiņa, vidējā skursteņa pārmūrēšana atbilstoši malējiem.

piezīmes



Riigas_13_88130040012002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Riigas_13_88130040012002_fasade2
Vēsturiska piebūve. 20.gs. 1.ceturksnis.



Riigas_13_88130040012002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Riigas_13_88130040012002_fasade4
Skats uz ēku rietumiem.



Riigas_13_88130040012002_fasade5
Skats uz piebūvi ziemeļrietumu fasādes ziemeļu galā. 20.gs. 1.ceturksnis.



Riigas_13_88130040012
002_fasade6
Ieejas piebūve. Skats uz
ziemeļrietumu fasādi.
20.gs. 1. ceturksnis.



Riigas_13_88130040012002_fragments1
Ieejas piebūves jumtgales dekors.



Riigas_13_88130040012002_fragments2
Sija un spāres ar profilētiem galiem un siluētgriezuma dekora josla ieejas piebūvē.



Riigas_13_88130040012002_fasāde7
20.gs. 1.ceturkšņa atejas piebūve (no durvīm palabi) pie ēkas ziemeļrietumu fasādes
Piebūve pagarināta 1960.gados. Saglabājušies piebūves daļu celtniecības laikam
atbilstoši būvgaldniecības izstrādājumi.



Riigas_13_88130040012001_fasāde8
Būtiski pārbūvēts ziemeļrietumu fasādes vidējās daļas fragments – likvidēta durvju aila un
logs, demontēta vēsturiska piebūve (saglabājies jumta nospiedums).



Riigas_13_88130040012002_fasade9

Ziemeļrietumu fasādes ziemeļu puses fragments. Atsegts mūris ar sākotnēju aillas pārseidi. Mūris logailas labajā pusē labots 1960.gados (mainīta aillas vieta ?).



Riigas_13_88130040012002_fragments3

Sākotnējā koka dzega pamatapjomam (20.gs. sāk.) un spāres piebūvei (20.gs.1.cet.).



Riigas_13_88130040012002_fragments4
Domājams, vēsturiska jumta loga izbūve. Pa kreisi sākotnējs skurstenis (pārmūrēta augšdaļa).



Riigas_13_88130040012002_fragments5
Sākotnēja jumta izbūve ar durvju vērtņi. Aprīkojums sekundārs.



Riigas_13_8813004001
2002_durvis1
Vēsturiska durvju
vērtne. 20.gs.1.puse.



Riigas_13_88130040012002_durvis2
Vēsturiska durvju aploda ar virslogu.



Riigas_13_88130040012002_durvis3
Piebūves durvis. 20.gs. 1.ceturksnis.



Riigas_13_88130040012002_durvis4
Durvis ziemeļaustrumu fasādes zelminī.
20.gs.1.ceturksnis (? vai sākotnējās).



Riigas_13_88130040012002_logs1
Vēsturisks logs. 20.gs. 1.puse.



Riigas_13_88130040012002_logs2
Vēsturisks logs. 20.gs. 1.ceturksnis. Iespējams,
saglabājusies sākotnēja reste.



Riigas_13_88130040012002_logs3
Logs dienvidrietumu zelminī. 20.gs. 2.trešdaļa (?)





















Riigas_13_88130040012002_detaļa1
20.gs. 1.cet. kāpnes.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA**

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 22.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1904.gads ?			
pamatapjoms				Šajā periodā ēkas pamatapj. fasādes nav pārkrāsotas.		Krāsojumi fiksēti gan uz pagalma, gan Kalna ielas fasādes sākotnējā apmetuma.
			1.ks. S 2005-R80B		2.ks. S 1015-Y30R	
mūra piebūves				 		Krāsojumi fiksēti pagalma fasādē uz 20.gs. 1.cet. mūra piebūves un mūra atejas piebūves. 1. apdares slānī krāsojums pieskaņots sāk. fasādes apdarei.
				1.ks. S 2005-R80B krāsotas apmales: S 1002-R50B	2.ks. S 1015-Y30R	
koka piebūve						Krāsojums fiksēts uz 20.gs. 1.cet. koka ieejas piebūves ēkas ZR fasādē.
				1.ks. S 3030-Y20R	2.ks. S 1030-G50Y	
dekoratīvie elementi						Pamatapj. sāk. apmetumā ievilkta kontūras logu un durvjailu apmalēm, stūru pilastiem. Uz 20.gs. 1.cet. mūra piebūves spāru galiem nav konstat. periodiem atbilstoši krāsojumi.
			1.ks. S 1002-R50B			
cokols						Krāsojumi fiksēti uz sāk. fakturētā apmetuma Kalna ielas fasādē.
			1.ks. S 4000-N		2.ks. S 1015-Y30R	
durvis				 	 	Sāk. durvju vērtne jumta izbūvē nav apsekota. Ks. fiksēti uz 20.gs. 1.cet. mūra piebūves durvīm pagalma fasādē un vēsturiskajām stiklotajām ārdurvīm Kalna ielas fasādē.
				1.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.cet. durvis S 5040-G90Y; 1.ks. ielas fas.20.gs. 1.p. durvis: S 2030-G	2.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.cet. durvis: S 3050-G90Y; 2.ks. ielas fas. 20.gs. 1.p. durvis: S 7020-Y80R	
logi				 	 	Ks. fiksēti uz 20.gs. 1.cet. mūra piebūves loga un 20.gs. 1.puses loga pagalma fasādē.
				1.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.cet. logs: S 3050-G80Y; 1.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.p. logs: S 3020-R80B	2.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.cet. logs: S 3050-Y20R; 2.ks. pagalma fas. 20.gs. 1.p. logs: S 4550-Y70R	
slēgi						
piezīmes						