

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	20.gs. 4.cet. - divas piebūves pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts; ķieģeļi
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zemiņi	mūra
jums	forma	divslīpju; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S un J apmetums
	zemiņi	S un J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 (J apakšējās vērtnes)
	vēsturiski	9 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	4 KN; 12 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	2 viru kāši; fiksators
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1; 1 aploda (1950.gadi)
	Pēc ~1970.g.	3 KN; 1 PL; 1 METN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	4 (pārmūrētas galvas)
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	apmetumā vilkti fakturēti rusti ar gludām ailu apmalēm un lizēnām; fakturēts cokola apmetums; mūra dzega; izmūrētas palodzes
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 14

kadastrs	88130040040001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	12.11.2025.

zudumi
slēgi; daļai fasāžu sākotnējā apdare

autentiskuma pakāpe	58%
apjoms – 90%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 7%; apdare un dekors – 40%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums 2/4
1/2 ēkai labs – nepieciešami minimāli līdzekļi fasādes pārkrāsošanai. 1/2 ēkai slikts - nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, piebūves apmešanai, būvgaldniecībai, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
ierindas apbūve. Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka ielas trasējuma virziena saglabāšanā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vienotas, vēsturiskai atbilstošas fasāžu apdares ar rustojumu izveide visai ēkai, jumta seguma maiņa (dakstiņi vai skārds); neatbilstošo logu un durvju nomaina pret piemērotiem

piezīmes
svarīgi gar ēku atjaunot ietvi



Riigas_14_88130040040001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Riigas_14_88130040040001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas_14_88130040040001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_14_88130040040001_fasade4
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādes austrumu pusi.



Riigas_14_88130040040001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_14_88130040040001_fasade6
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādes austrumu pusi.



Riigas_14_88130040040001_fasade7
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādes rietumu pusi.



Riigas_14_88130040040001_dzega1
Sākotnējā mūra dzega.



Riigas_14_88130040040001_
durvis1
1950.gados logailas vietā
izbūvētas durvis. Esošās
vērtnes sekundāras.



Riigas_14_88130040040001_logi1
Sākotnēji logi. Mainītas apakšējās ārējās vērtnes. Uz aplodas saglabājušies slēgu viru kāši.



Riigas_14_88130040040001_slegis1
Sākotnējs slēga viru kāsis.













Riigas_14_88130040040001_slegis2
Sākotnējs slēga atvērta stāvokļa
fiksators.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA**

adrese

IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes sākotnējā rustos vilktā fakturētā apmetuma.
		1.ks. S 1515-R80B	2.ks. S 3502-B	3.ks. S 2030-Y30R		
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Logu un durvjaiļu apmetumā ievilkta gludas apmales, mūrētas palodzes un mūra dzega.
		1.ks. kaļķa balts	2.ks. kaļķa balts	3.ks. kaļķa balts		
cokols		Atbilstošs cokola krāsojums nav saglabājies.	Atbilstošs cokola krāsojums nav saglabājies.			Uz sākotnējā fakturētā apmetuma vēsturiskie krāsu slāņi tikpat kā zuduši.
				S 2030-Y30R		
durvis						Uz 1950.gadu durvju aplodas ielas fasādā nav konsatēts periodam atbilstošs krāsojums. Pagalma fasādes sekundārā durvju vārtne bez krāsojuma.
logi						Krāsu slāņi fiksēti uz sākotnējo logu aplodām.
		1.ks. S 6030-Y70R	2.ks. S 5040-Y50R	3.ks. S 3040-G		
slēgi						Slēgi zuduši.
piezīmes					Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.	