

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1880.g. ?)
	pārbūves	20.gs.sāk. - 2.stāvs; 1950.-1960.gadi – apmet 1.stāvu, remontē 2.stāvu, piebūve pagalmā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra (1.stāvs); koka (2.stāvs, piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi (1.stāvs); koks (2.stāvs, piebūve)
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	V apmetums (1950.-1960.gadi)
	zeldmiņi	V dēļi (1950.-1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	18 K (1950.-1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	5 KN; 16 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	2 KN (1950.,60.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (20.gs. sāk.)
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekor	sākotnējs	fakturēts apmetums cokolā; izmūrētas palodzes
	vēsturisks	profilētas koka palodzes un logailu apmales 2.stāvā (1950.,60.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtne elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 15

kadastrs	88130040004001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
jumtgailes dekori; vienas ieejas durvis no ielas, slēgi

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 45%; apdare un dekors – 50%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
apmierinošs. Nepieciešams fasāžu remonts un pārkrāsošana, būvgaldniecības remonts

novērtējums pilsētvidē
ierindas apbūve. Pilsētņēmnieciski nozīmīga ēka ielas trasējuma virziena un perimetrālās apbūves rakstura saglabāšanā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma maiņa (skārds); slēgu atjaun. 1.st.; apšuvuma maiņa uz atbilst. platuma dēļiem (min 15 cm); logu nomaiņa uz vēsturiski atbilstošiem; jumtgailes dekora atjaunošana

piezīmes



Riigas_15_88130040004001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. 2.stāvs uzcelts 20. gs. sākumā, remontēts
1950.- 1960.gados.



Riigas_15_88130040004001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas_15_88130040004001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem. Piebūve – 1950. - 1960.gadi.



Riigas_15_88130040004001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem.



Riigas_15_88130040004001_fragments1
Skats uz 2.stāva stūra fragmentu. 1950.- 1960.gadu apšuvums un dzega.



Riigas_15_88130040004001_fragments2
1.stāva sienas fragments ar atsegtu sākotnējo apdari – eksponētu, krāsotu ķieģeļu mūri.



Riigas_15_88130040004001_
durvis1
Sākotnējas ieejas durvis
pagalma fasādē. Skats no
piebūves.



Riigas_15_88130040004001_
durvis2
Sākotnējas pagalma ieejas durvis ar aprīkojumu.



Riigas_15_88130040004001_durvis3
Sākotnējo pagalma ieejas durvju fragments.



Riigas_15_88130040004001_
logs1
1950. - 1960.gadu logs.



Riigas_15_88130040004001_detaļa1
Vēsturisks skurstenis. 20. gs. sākums.












Riigas_15_88130040004001_
detaļa2
Vēsturisks karoga kāta
turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1880.g. ?			1950.-1960.g.	
pamatapjoma fasāde						1.-2.ks fiksēti uz ielas fasādes ķieģeļu mūrējuma. 3.ks. fiksēts uz 1950., 60.gadu apmetuma 1.stāva līmenī un 2.stāvā uz dēļu apšuvuma.
		1.ks. Ķieģeļi: S 4050-Y80R Šuves: S 3500-N	2.ks. S 3060-Y80R		3.ks. apmetums: S 1515-G; dēji: S 5540-G20Y	
piebūves fasāde						Krāsojums fiksēts uz 1950., 60.gadu pagalma piebūves dēļu apšuvuma.
					1.ks. S 5540-G20Y	
dekoratīvie elementi						
cokols					Atbilstošs cokola krāsojums nav konstatēts.	1.-2.ks. konstatēts uz sākotnējā fakturētā apmetuma.
		1.ks. S 3502-B	2.ks. S 2040-Y30R			
durvis						1.-2.ks. (1880.-1.PK) fiksēti uz sāk. pagalma ieejas durvīm. 1.ks. (2.PK-~1970.g.) konstatēts uz ielas fasādes ieejas durvīm.
		1.ks. balts	2.ks. S 1040-G30Y		1.ks. S 1515-G20Y	
logi					Atbilstošs logu krāsojums 1.stāva līmenī nav konstatēts.	
slēgi						
piezīmes		Ēkai 1 stāva pamatapjoms: krāsoti ķieģeļi ar masā tonētām šuvēm.	Ēkas 2.stāvs uzcelts 20.gs. sākumā, apdare - dēļu apšuvums, apdares krāsojums nav zināms.	Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.	2.stāvā nomainīts 20.gs. sāk. dēļu apšuvums.	