

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1886.g. ?)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	dolomīts
	zelmiņi	mūra
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 (zelmiņos)
	vēsturiski	7 K un 2 KN (1950.-1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	6 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2; 1 KN (1950.-1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	apmetumā vilkti fakturēti rusti ar gludām ailu apmalēm un lizēnām; izmūrētas un profilētas palodzes; koka dzegas
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 17

kadastrs	88130040004003
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi
slēgi; 2 durvis ar uzejas kāpnēm ielas fasādē; dzegas gala fasādēs

autentiskuma pakāpe	82%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 43%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs. Nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam un pārkrašošanai

novērtējums pilsētvīdē
Ierindas apbūve. Pilsētbūvnieciski nozīmīga ēka ielas trasējuma virziena un perimetrālās apbūves rakstura saglabāšanā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma maiņa (skārds); slēģu atjaun. 1.st.; PVC logu nomaiņa uz esošajiem koka logiem atbilstošiem

piezīmes



Riigas_17_88130040004003_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Riigas_17_88130040004003_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_17_88130040004003_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Durvis pa labi no piebūves – 20.gs.beigas.



Riigas_17_88130040004003_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Riigas_17_88130040004003_fragments1
Skats uz ziemeļaustrumu fasādes rietumu galu. Sākotnēja piebūve.



Riigas_17_88130040004003_fragments2
Sākotnēja dzega. Zudis dzegas fragments uz gala fasādes.



Riigas_17_88130040004003_
logs1
1950.- 1960.gadu logs.











Riigas_17_88130040004003_logs2
1950.- 1960.gadu logs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / VIJA STRUPULE 12.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1886.g. ?				
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes sākotnējā fakturētā, rustos vilktā apmetuma.
		1.ks. S 2020-R80B		2.ks. S 1030-Y20R		
piebūves fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz pagalma fasādes sākotnējās piebūves.
		1.ks. S 2020-R80B		2.ks. S 1030-Y20R		
dekoratīvie elementi						Krāsu slāņi fiksēti uz logu un durvjaiļu apmetumā ievilktajām gludajām apmalēm, pilastriem, un mūrētajām palodzēm. Uz koka dzegas periodiem atbilstoši krāsojumi nav konstatēti.
		1.ks. S 0502-Y		2.ks. S 1030-Y20R		
cokols		Atbilstošs cokola krāsojums nav saglabājies.		Atbilstošs cokola krāsojums nav saglabājies.		Cokola apmetums labots, vēsturiskie krāsu slāņi nav saglabājušies.
durvis						Krāsojums fiksēts uz pagalma fasādes 1960.gadu durvīm.
					1.ks. S 5040-Y80R	
logi						Krāsu slāņi fiksēti uz 1960.gadu logiem. Sākotnējie logi ēkas zelmiņos tehniski nebija pieejami.
					1.ks. S 5040-Y80R	
slēgi						Slēgi zuduši.
piezīmes			Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.		Domājams, šajā periodā ēkas fasādes nav pārkrāsotas.	