

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 19.gs.g., 20.gs.sāk. (1900.g. ?) |
| | pārbūves | 20.gs. 20.,30.gadi – piebūve ZA galā |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | mūra; piebūve – stāvbūve |
| sienu materiāls | pamati, cokols | neredz |
| | sienas | ķieģeļi; piebūvei – koks |
| | zelmiņi | ķieģeļi; piebūvei – koks |
| jums | forma | divslīpju; piebūvei – divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņotas azbestcementa loksnes |
| sienu apdare | pamati, cokols | neredz |
| | sienas | S neapmesti ķieģeļi; V dēļi (20.gs.20.,30.g.) |
| | zelmiņi | S neapmesti ķieģeļi; V dēļi (20.gs.20.,30.g.) |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | 15 |
| | vēsturiski | 2 |
| | Pēc ~1970.g. | 6 stikla bloku |
| | aprīkojums | S 14 |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējas | 1 aploda |
| | vēsturiskas | 2 (20.gs.20.,30.g.); 1 (1960.gadi) |
| | Pēc ~1970.g. | 1 KN |
| | aprīkojums | V 1 (20.gs.20.,30.gadi) |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| dehors | sākotnējs | izmūrētas palodzes; dekoratīvi izmūrētas starpdzegas; profilēti spāru gali |
| | vēsturisks | profilēti spāru gali; profilētas ailu apmales un apšuvuma dēļi (20.gs.20.,30.gadi) |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| detalās | | S tekne ar savācējkārbu; V teknes un notekas (20.gs. 20.,30.g.) |
| apkārtnes elementi | | - |

| |
|-------------------------------|
| adrese |
| Sabile, Rīgas iela 22A |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88130040068003 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 12.11.2025. |

| |
|--------|
| zudumi |
| |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 88% |
| apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 70%; apdare un dekors – 90% | |

| |
|------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 3 |
| kultūrvēsturiski vērtīga ēka |

| |
|--|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 4 |
| Nepieciešami ieguldījumi fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remontam un daļējai nomainīšanai, nedaudz konstrukciju un jumta remontam |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvīdē |
| Ražotnes teritorijas apbūves kompleksu veidojoša ēka. Nav redzama no ielas |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| Esošā jumta seguma nomaina pret vēsturiski atbilstošu (skaidas, skārds), stikla bloku logu pārbūve, neatbilstošo durvju nomaina |

| |
|----------|
| piezīmes |
| |



Riigas_22A_88130040068003_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Pilnībā saglabājies vēsturiskais apjoms.



Riigas_22A_88130040068003_fasade2
Skats no dienvidaustrumiem uz piebūvi ēkas ziemeļaustrumu fasādē. 1920. - 1930.gadi.



Riigas_22A_88130040068003_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūve – 1920. - 1930.gadi. Saglabājies apjoms un fasāžu arhitektūra.



Riigas_22A_88130040068003_fasade4

Skats uz pamatapjoma ziemeļrietumu fasādi no dienvidrietumiem.



Riigas_22A_88130040068003_fasade5
Skats uz ēku no rietumiem.



Riigas_22A_88130040068003_fasade6
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Riigas_22A_88130040068003_fragments1
Dienvidrietumu fasādes fragments. Virs durvju ailas redzama sekundāra zuduša jumtīņa kontūra.



Riigas_22A_88130040068003_fragments2
Pamatapjoma ziemeļu stūris. Saglabājušies sākotnējie jumta konstrukcijas elementi un teknes savācējkārbā.



Riigas_22A_88130040068003_fragments3
Piebūves jumta konstrukcijas elementi un notekas fragments. 1920. - 1930.gadi.



Riigas_22A_88130040068003_fragments4
Skats uz piebūves jumtu un spāru galiem.



Riigas_22A_88130040068003
_logs1
Sākotnējs pamatapjoma logs
ar aprīkojumu.
19.gs. beigas – 20.gs.
sākums.



Riigas_22A_88130040068003_logs2
Sākotnēji logi pamatapjoma ziemeļaustrumu fasādes zelminī. Sākotnēji, domājams,
neverami. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_22A_88130040068003
_logs3
Sākotnējs piebūves logs.
Neverams. 1920. - 1930.gadi.



Riigas_22A_88130040068003_logs4
Sākotnējs pamatapjoma loga aprīkojums. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_22A_88130040068003_durvis1
Sākotnējas piebūves durvis. 1920. - 1930.gadi.



Riigas_22A_88130040068003_durvis2
Sākotnējas piebūves durvis. 1920. - 1930.gadi.



Riigas_22A_88130040068003_durvis3
Sākotnēja durvju aploda ar virslogu. Vērtne –
1960.gadi.