

datējums	celtniecība	1890.g. - 1. PK (1906.g. ?)
	pārbūves	1920.gadi – divstāvēgais apjoms pret ielu un pagalma piebūve
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	dolomīts; betona ķieģeļi – piebūvē
	zemiņi	koks; mūris; betona ķieģeļi – piebūvē
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S 1
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums
	sienas	S, V un J apmetums
	zemiņi	S, V un J apmetums
	mezonīni	V apmetums
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	4
	Pēc ~1970.g.	3 KN
	aprikojums	S 3; V 3; S un V viru kāši un viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	S viru kāši un fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1; 1 aploda
	vēsturiskas	2
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	S 1; V 1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	profilēta mūra dzega; izmūrētas palodzes
	vēsturisks	izmūrētas palodzes; dekoratīvi izmūrēta starpdzega; profilēti spāru un mūrlatu gali; dekoratīvs vējdēlis
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtne elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 23

kadastrs	88130040015001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	12.11.2025.

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	85%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 81%; apdare un dekors – 70%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
Nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
Pilsētībūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Esošā neatbilstošā apmetuma demontāža un gludas virsmas apmetuma atjaunošana pamatapjomam, atbilstoša jumta seguma nomaiņa (skārds), slēgu atjaunošana

piezīmes
4 logi aizsegti



Riigas_23_88130040015001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Divstāvu apjoms uzcelts 1920.gados.



Riigas_23_88130040015001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_23_88130040015001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Divstāvu apjoms uzcelts 1920.gados.



Riigas_23_88130040015001_dzega1
Ēkas dienvidu stūris. Sākotnēja dzega. Saglabājies skaidu segums.



Riigas_23_88130040015001_fasade4
Skats uz ziemeļaustrumu fasādi. Piebūve – 1920.gadi.



Riigas_23_88130040015001_fasade5
1920.gadu piebūve pie ziemeļaustrumu fasādes.



Riigas_23_88130040015001_
fasade6
Skats uz ziemeļaustrumu
fasādes piebūvi no
ziemeļiem.



Riigas_23_88130040015001_fragments1
Ziemeļaustrumu fasādes piebūves jumta konstrukcijas fragments. 1920.gadi.



Riigas_23_88130040015001_
fragments2
Dienvidrietumu fasādes
divstāvu apjoma mūrlatas
gals. 1920.gadi.



Riigas_23_88130040015001_
logs1
Sākotnējs logs ar
aprikojumu. 19.gs.beigas –
20.gs. sākums.



Riigas_23_88130040015001_logs2
Sākotnējs logs ar aprīkojumu dienvidaustrumu fasādes zeltinī.
19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_23_88130040015001_logs3
Logs ar ziemas vētrni un daļēji saglabājušos aprīkojumu
dienvidrietumu fasādes 2.stāvā. 1920.gadi.



Riigas_23_88130040015001_logs4
Logš ar aprīkojumu ziemeļaustrumu piebūvē.
1920.gadi.



Riigas_23_88130040015001_logs5
Sekundārs logs ar atkārtoti izmantotu 19.gs.2.puses aprīkojumu.



Riigas_23_88130040015001_logs6
Sākotnēja jumta loga izbūve un logs. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_23_88130040015001_
logs7
Sākotnēja loga kāšu vira.
19.gs. beigas – 20.gs.
sākums.




Riigas_23_88130040015001_slegis1
Sākotnēja slēga kāšu vira. 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Riigas_23_88130040015001_slegis2
Sākotnēja slēga atvērta stāvokļa fiksators. 19.gs. beigas –
20.gs. sākums.



Riigas_23_88130040015001_durvis1
Sākotnējas ēkas ārdurvis ziemeļaustrumu fasādē
(šobrīd piebūvē). 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.
Saglabājies aprīkojums.



Riigas_23_88130040015001_durvis2
Sākotnējo ēkas ārdurvju rokturis.



Riigas_23_88130040015001_durvis3
1920.gadu ārdurvis ziemeļaustrumu fasādes piebūvē.
Saglabājies aprīkojums.



Riigas_23_88130040015001_durvis4
1920.gadu ārdurvis ar aprīkojumu ziemeļaustrumu fasādes
piebūvē (iekšskats).



Riigas_23_88130040015001_durvis5
1920.gadu ārdurvis ziemeļaustrumu fasādes piebūvē.
Saglabājies vērtnes aizvērta stāvokļa fiksators un aizbīdnis.



Riigas_23_88130040015001_durvis6
1920.gadu ārdurvis ziemeļaustrumu fasādes piebūvē.
Durvju rokturis.



Riigas_23_88130040015001_durvis7
1920.gadu ārdurvis ziemeļaustrumu fasādes piebūvē.
Lentveida kāšu vira.


















Riigas_23_88130040015001_durvis8
Vēsturiskas ārdurvis dienvidrietumu fasādē (ievietotas
sākotnējā aplodā pēc 1960.gadiem).
Vēsturisks karoga turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 25.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1906.gads ?			
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas un pagalma fasāžu sākotnējā apmetuma.
			1.ks. S 1015-Y50R	2.ks. S 2030-Y50R	3.ks. kaļķa balts	
piebūves fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz pagalma piebūves fasādes priekšējās plaknes ķieģeļu imitācijas un piebūves gludi apmestajām sānu fasādēm.
				1.ks. kaļķa balts	2.ks. S 3005-R80B	
dekoratīvie elementi						Sākotnējās izmūrētās logu palodzes un mūrētā dzega visos apdares periodos krāsotas ēkās pamatapjoma krāsā. Uz pagalma piebūves jumta konstrukcijām atbilstoši ks. nav konstatēti.
			1.ks. S 1015-Y50R	2.ks. S 2030-Y50R	3.ks. S kaļķa balts	
cokols						Ks. konstatēti ielas fasādē uz 1920.gadu fakturētā cokola apmetuma.
				1.ks. kaļķa balts	2.ks. S 0515-R20B	
durvis						Uz sākotnējās durvju aplodas ielas fasādē konst. 1 dzeltenīgs krāsojums. Sākotnējās pagalma puses ārdurvis nav apsekotas. Ks. fiksēti uz 1920.gadu pagalma piebūves ārdurvīm.
				1.ks. S 1005-G80Y	2.ks. S 3030-Y10R	
logi						Krāsojumi fiksēti uz pagalma fasādes sākotnējiem un 1920.gadu piebūves logiem.
			1.ks. S 1010-R	2.ks. S 1005-R80B	3.ks. S 5040-Y20R	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes				1920.gados ēkai uzcelts 2.stāvs un pagalma piebūve.		