

datējums	celtniecība	1890.g. - 1. PK (1900.g. ?)
	pārbūves	20.gs. pēdējais cet. - piebūve pie austrumu fasādes
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	dolomīts; mūris (piebūvei)
	zelmiņi	mūris; koks (piebūvei)
jums	forma	divslīpju; vienslīpes (piebūvei)
	vēst. izbūves	V mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcementa loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	J apmetums
	sienas	S un J apmetums; J dēļi (piebūvē)
	zelmiņi	S un J apmetums; J dēļi (piebūvē)
	mezonīni	J dēļi
logi	sākotnēji	4; 2 aplodas (zelmiņi)
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	8 KN
	aprikojums	4
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	viru kāši; fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 1 PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	KN ailu apmales; koka dzega
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 25

kadastrs	88130040016001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	12.11.2025.

zudumi
slēgi, skaidu jumta segums

autentiskuma pakāpe	61%
apjoms – 85%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 26%; apdare un dekors – 45%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 1/3
ļoti labs ielas fasādē – nesen remontēta; apmierinošs pārējām fasādēm – nepieciešams apmetuma un galdniecības izstrādājumu remonts; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
pilsētībūvnieciski nozīmīga ēka, būtiska vēsturiskās un ielas perimetrālās apbūves sastāvdaļa, kuras zaudēšana nav pieļaujama

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Neatbilst. ailu apmaļu pārveid. (taisns savienojums) un logu maiņa, jumta seguma maiņa (skārds), slēģu atjaunošana, mezonīna diagon.apšuv. maiņa uz horizontālu ar min 15cm dēļiem vai apmestumu, krāsot fasādes tonī, fakturētā apmetuma demontāža

piezīmes



Riigas_25_88130040016001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Fasādē vēsturisks mezonīns ar 20.gs. beigu apdari.
Piebūve ēkas labajā pusē – 20.gs. pēdējais ceturksnis.



Riigas_25_88130040016001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas_25_88130040016001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Riigas_25_88130040016001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Fasādes kreisajā pusē 20.gs. pēdējā ceturkšņa piebūve.



Riigas_25_88130040016001_logs1
Sākotnējs logs.



Riigas_25_88130040016001_logs2
Sākotnēja loga kāšu vira un slēģa viras kāsis.



Riigas_25_88130040016001_
durvis1
Sākotnējas durvis. Vērtnes
augšdaļa labota.



Riigas_25_88130040016001_
fragments1
Sākotnēja koka dzega.



Riigas_25_88130040016001_
fragments2
Sākotnējs skurstenis.