

datējums	celtniecība	1900.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	mūris
	zelmiņi	mūris
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīns; 1 (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums; J apmetums (labojumi)
	sienas	S un V apmetums; J apmetums (labojumi)
	zelmiņi	S apmetums; J apmetums (labojumi)
	mezonīni	S apmetums
logi	sākotnēji	2; 2 aplodas (zelmiņos)
	vēsturiski	5 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	16 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 (aploda)
	vēsturiskas	1 KN (1960.gadi, vērtnes)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	2 MN
dekors	sākotnējs	fakturēts cokola apmetums; apmetumā vilkti fakturēti rusti; apmetumā vilktas gludas ailu apmales un lizēnas; izmūrētas profilētas palodzes un dzegas
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Rīgas iela 29</b>

kadastrs	88130040070001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	12.11.2025.

zudumi
slēgi, aizmūrēta logaila, skaidu segums

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 12%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
Apmierinošs, nepieciešams fasāžu un apmetuma remonts, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Pilsētbūvnieciski vērtīga 2.plāna apbūve ārpus pieminekļa aizsardzības zonas

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošā jumta seguma un stilistiski vienotu piemērotu logu un durvju nomaiņa, slēgu atjaunošana, esošo skursteņu augšdaļas pārmūrēšana, sākotnējā krāsojuma atjaunošana

piezīmes



Riigas\_29\_88130040070001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Pilnībā saglabājies sākotnējais apjoms.



Riigas\_29\_88130040070001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Riigas\_29\_88130040070001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Riigas\_29\_88130040070001\_  
fasade4  
Skats uz ēkas  
dienvidaustrumu fasādi.



Riigas\_29\_88130040070001\_fragments1  
Skats uz mezonīna frontonu dienvidrietumu fasādē. Marķēts ēkas celtniecības  
laiks – 1900.gads.



Riigas\_29\_88130040070001\_fragments2  
Ziemeļaustrumu fasādes fragments ar sākotnējo ieejas durvju ailu, kurā saglabājusies  
aploda un virslogs. Jumta loga izbūve – 1960.gadi.



Riigas\_29\_88130040070001\_dzega1  
Sākotnēja mūra dzega.



Riigas\_29\_88130040070001\_fragments3  
Sākotnējā ailu apdare – ķieģeļu imitācijas krāsojums.



Riigas\_29\_88130040070001  
\_logs1  
Sākotnējs logs un ailas  
apdare.



Riigas\_29\_88130040070001  
\_slegis1  
Sākotnējs slēģa atvērta  
stāwokļa fiksators.



Riigas\_29\_88130040070001\_logs2  
1960.gadu logs. Dalījums neatbilstošs sākotnējam.



Riigas\_29\_88130040070001  
\_durvis1  
1960.gadu durvju vērtnes  
sākotnējā aplodā.  
Saglabājies sākotnējais  
virslogs. 1 un 1/2 vērtņu  
dalījums ēkai nepiemērots.











Riigas\_29\_88130040070001\_detala1  
Vēsturisks karoga turētājs.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1900.g.			
pamatapjoma fasāde						Uz pamatapjoma konstatēti 2 apdares krāsojumu slāņi. Krāsojumi fiksēti uz ēkas sākotnējā rustos veidotā fakturētā apmetuma visās ēkas fasādēs.
			1.ks. Rusti: S 1005-R80B Šuves: S 0603-Y40R		2.ks. kaļķa balts	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						1.ks. - klieģeļu imitācijas krāsojums konstatēts uz durvjailas un logailu apmetumā vilktajām apmalēm un mūrētajām palodzēm. Mūrētā dzega un stūru pilastrī krāsoti kā pamatapjoma rustu šuves. Rozīgi krāsotas apmetumā vilktās palodzes.
			1.ks. ķ. kr. S 3560-Y80R šuves S 0603-Y40R; mūrētā dzega, lizēnas S 0603-Y40R; apm. vilktās palodzes S 1030-Y70R		2.ks. kaļķa balts	
cokols						Apdares krāsojums uz sākotnējā cokola apmetuma saglabājies fragmentāri. Konstatēts tikai 1 slānis.
			1.ks. S 4005-R80B			
durvis						1.ks. (1900.g.) konstatēts uz sākotnējo durvju aplodas. 1.ks. (2.PK~1970.g.) konstatēts uz pēc 20.gs. v. ievietotās durvju vērtnes.
			1.ks. S 2050-Y10R		1.ks. S 6020-Y80R	
logi						Krāsojums nepārkrāsots fragmentāri saglabājies uz sākotnējiem lodziņiem.
			1.ks. S 2050-Y10R			
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes				Ēka šajā periodā nav pārkrāsota.	2.ks. fasādes apmetums un dek. elementi krāsoti monohromi.	