

datē-jums	celtniecība	19.gs. 1.puse (1840.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – piebūve pagalmā un jumta izbūves; 20.gs.b. - piebūve pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra;
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmens
	sienas	ķieģeļi; mūra, koka (piebūvēm)
	zelmiņi	ķieģeļi; koka (piebūvēm)
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; vienslīpes (piebūvēm)
	vēst. izbūves	S mezonīns; 2 KN (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes (virs skaidām)
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums; V un J dēļi (piebūvēm)
	zelmiņi	S apmetums; V un J dēļi (piebūvēm)
	mezonīni	S apmetums; J dēļi un J apmet. (jumta izb.)
logi	sākotnēji	3 aplodas
	vēsturiski	1; 2 K (20.gs.v.); 7 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	5 KN; 3 PL
	aprikojums	2 S viru kāši
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 S; fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 KN; 2 MET
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 BN
skursteni	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	3 MN
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes; izmūrēta profilēta starpdzega; koka dzegas
	vēsturisks	robdēlis
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Sabile, Talsu iela 4

kadastrs	88130010059001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
Daļēji dzegas; slēgi; dakstiņu jumta segums; vārti ēkas Talsu ielas 6 pusē

autentiskuma pakāpe	67%
apjoms – 85%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība – 16%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām un jumta remontam; logu un durvju remonts, krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
Telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi atbilstoša ēka; neatņemama ielas frontes perimetrālās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Slēgu atjaunošana, esošo dūmeņu augšdaļas pārmūrēšana atbilstoši vēsturiskam risinājumam; pie mezonīna bloķēto jumta loga izbūvju likvidācija un brīvstāvošu izbūvju izveide; stilistiski vienotu koka logu atjaunošana

piezīmes
Vēsturiskā bruģa fragmenti pagalmā



Talsu_4_88130010059001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Talsu_4_88130010059001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Talsu_4_88130010059001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Ēkai dažādu periodu hronoloģiski jaunākas piebūves.



Talsu_4_88130010059001_fasade4
Skats uz ēkas pagalma fasādes daļu no austrumiem.



Talsu_4_88130010059001_fasade5
Skats uz ēkas mūra piebūvi dienvidrietumu fasādē. 1960.gadi.



Talsu_4_88130010059001_fragments1
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādes zelmīni.
Saglabājusies sākotnējā dēļu dzega.



Talsu_4_88130010059001_dzega1
Sākotnēja dēļu dzega un vēsturisks robdēlis. Saglabājies skaidu zemsegums.



Talsu_4_88130010059001_fragments2
Sākotnējais mezonīns ziemeļrietumu fasādē. Tā abās pusēs 1960.gadu jumta logu izbūves. Saglabājušās 2 aplodas (koka logiem) un vēsturisks logs mezonīna frontonā.



Talsu_4_88130010059001_logs1
Vēsturisks logs frontonā.



Talsu_4_88130010059001_logs2
Sākotnēja loga aploda ar viru
kāšiem (ziemeļrietumu fasāde).
Vērtnes sekundāras.



Talsu_4_88130010059001_logs3
Vēsturisks logs. 20.gs. vidus.



Talsu_4_88130010059001_slegis1
Sākotnēji loga slēgi ar aprīkojumu.



Talsu_4_88130010059001_slegis2
Sākotnējā slēga kāšu vira.



Talsu_4_88130010059001_slegis3
Sākotnējās slēga atvērta stāvokļa fiksators.






















Talsu_4_88130010059001_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / RUTA TAURENA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	1840.g. ?					
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes sākotnējā apmetuma.
	1.ks. S 2502-B	2.ks. S 1030-Y20R	3.ks. S 1010-Y60R	4.ks. S 3502-B	5.ks. S 0603-Y60R	
piebūves fasāde						Krāsojums fiksēts uz 1960.gadu pagalma piebūves fasādes apmetuma. Atbilstošs dēļu krāsojums piebūvei nav konstatēts.
					1.ks. S 0603-Y60R	
dekoratīvie elementi						Izmūrētās palodzes un mūra starpdzega visos periodos krāsoti fasādes pamatapjoma tonī. Krāsu slāņi uz ielas fasādes koka dzegas saglabājušies fragmentāri.
	1.ks. S 2502-B	2.ks. S 1030-Y20R	3.ks. S 1010-Y60R	4.ks. S 3502-B	5.ks. S 0603-Y60R	
cokols	Nav atbilstošs apmetums				Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes vēsturiskā apmetuma.
		1.ks S 8000-N	2.ks S 4000-N	3.ks S 6030-Y70R		
durvis					Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Uz 20.gs. 60.gadu durvju vērtņēm un aplodas konstatēti 2 krāsu slāņi.
logi						Krāsu slāņi fiksēti uz sākotnējā loga aplodas ielas fasādē.
	1.ks. S 5040-Y20R	2.ks. balts	3.ks. balts	4.ks. S 6030-Y70R	5.ks. S 2002-B	
slēgi	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts	Uz sākotnējā slēga pagalma fasādē konstatēti 4 krāsojumu slāņi - sarkanbrūns, zaļpelēks, pelēks, balts.
piezīmes						