

datējums	celtniecība	19.gs. 1.puse (?)
	pārbūves	1930.gados un 1960.,70.gados daļa sienu apmūrētas vai aizstātas ar ķieģeļu mūri
stāvu skaits		1
Konstrukcija		stāvbūve, ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	koks; ķieģeļi (1930.gadi un 1960.,70.gadi)
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S koks; V un J neapmests ķieģeļu mūris
	zelmiņi	S un V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprikojums	1 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Sabile, Talsu iela 4

kadastrs	88130010059002/003
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
Vēsturiskais jumta segums – dakstiņi vai skaidas

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība - 50%; apdare un dekors – 65%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
ļoti slikts – nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
Pagalma apbūvi veidojoša ēka, kas mēroga un apjoma ziņā atbilst apkārtējai videi un veido priekšstatu par vēsturiskā gruntsgabala apbūves raksturu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Silikātķieģeļa konstrukciju likvidācija, aizstāšana ar ēkai piemērotām mūra vai koka konstrukcijām, vēsturiskai ēkai piemērota jumta seguma atjaunošana

piezīmes
ēkai divi kadastra apzīmējumi, bet pēc arhitektoniskā risinājuma, tā ir viena ēka. Ēka nebija pilnībā pieejama apsekošanai.



Talsu_4_88130010059002_003_fasade1
Skats uz ēku (ēkām) no ziemeļrietumiem.



Talsu_4_88130010059002_003_fasade2
Skats uz ēku 002 no ziemeļrietumiem.



Talsu_4_88130010059002_003_fasade3
Skats uz ēku 003 no ziemeļrietumiem.
Ēkai priekšā jauna atejas ēka. Silikātķieģeļu mūris – 1960. - 1970.gadi.



Talsu_4_88130010059002_003_fasade4
Skats uz ēku 003 no dienvidrietumiem.



Talsu_4_88130010059002_003_fasade5
Skats no dienvidiem uz ēkas dienvidaustrumu fasādi.



Talsu_4_88130010059002_003_durvis1
Vēsturiskas durvis.



Talsu_4_88130010059002_003_durvis2
Durvju fragments ar vēsturisku kāšu viru.