

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – 1890.g. (1890 ?)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; ķieģeļi; betons (labojumi)
	sienas	koks; ķieģeļi (labojumi)
	zelmiņi	koks
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S neapmests mūris; J betons (labojumi)
	sienas	S guļšķautņi; J ķieģeļi (labojumi)
	zelmiņi	S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2
	Pēc ~1970.g.	2 KN
	aprikojums	2 S (?)
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	lietusdēlis ar konsolēm
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Sabile, Talsu iela 4

kadastrs	88130010059004
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
vēsturiskais jumta segums – dakstiņi vai skaidas

autentiskuma pakāpe	81%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 50%; apdare un dekors – 85%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi konstrukcijām un jumtam; logu un durvju remontam

novērtējums pilsētvidē
Pagalma apbūvi veidojoša ēka, kas mēroga un apjoma ziņā atbilst apkārtējai videi un veido priekšstatu par vēsturiskā gruntsgabala apbūves raksturu, gruntsgabalus atdaloša ēka

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
vēsturiskai ēkai piemērota jumta seguma atjaunošana

piezīmes



Talsu_4_88130010059004_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Talsu_4_88130010059004_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.
Centrā sekundāri aizbūvēta aila.



Talsu_4_88130010059004_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.
Centrā sekundāri izveidota aila.



Talsu_4_88130010059004_
fasade4
Skats uz ziemeļaustrumu
fasādes pārkari.



Talsu_4_88130010059004_fragments1
Skats uz ēkas stūra savienojumu gludajā paksī.



Talsu_4_88130010059004_detala1
Vēsturisks lietus dēlis ar konsoli.



Talsu_4_88130010059004_durvis1
Sākotnējā ailā ievietotas vēsturiskas durvju vērtnes



Talsu_4_88130010059004_fragments2
Vēsturisku durvju fragments ar virām un sekundāri izveidots lodziņš