

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs. 20.,30.gadi – 1 stāvīga piebūve pagalmā; 1960.gadi – 2.stāvs piebūvei
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	dolomīts; ķieģeļi; koks (piebūves 2.stāvs)
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums; V dēļi (piebūvē)
	zelmiņi	S un V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6; 6 (1920.gadi); 12 (1960.gadi); 2 aplodas
	Pēc ~1970.g.	1 PL
	aprikojums	10 V
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (1920.gadi); 3 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (1920.gadi, trūkst galvas)
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dekors	sākotnējs	apmetumā vilkti fakturēti rusti; profilētas palodzes, ailu apmales, starpdzegas un dzegas; gludas ailu apmales (pagalmā)
	vēsturisks	fakturēts apmetums
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri; V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		vārtu aila starp Talsu 6

adrese
Sabile, Talsu iela 8

kadastrs	88130010108002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
Jumta tornītis apjomu sadurvietā, skaidu/šindeļu jumts, aizmūrēta durvju aila un daļēji loga, vēsturiska piebūve pagalmā

autentiskuma pakāpe	87%
apjoms – 85%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 86%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi konstrukciju fasāžu un remontam, vienotas apdares atjaunošanai, nedaudz un jumta remontam; logu un durvju remontam; krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi atbilstoša ēka, neatņemama ielas frontes perimetrālās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
durvju atjaunošana ielas fasādē (var būt butaforisks risinājums bez ailes atjaunošanas); tornīša un atbilstoša jumta seguma atjaunošana; skursteņu galu pārmūrēšana un silikātķieģeļu skursteņu apmešana

piezīmes



Talsu_8_88130010108002_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Talsu_8_88130010108002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem.



Talsu_8_88130010108002_fasade3
Skats uz ēkas ielas korpusu no dienvidaustrumiem.
Fasādes gludi apmestajā daļā, iespējams, bijusi piebūve.



Talsu_8_88130010108002_fasade4
Skats uz ēkas pagalma korpusu no dienvidrietumiem.
Vēsturiska vienstāva piebūve ar terasi, sākotnēji neapmesta. 2.stāva koka daļa – 1960.gadi.



Talsu_8_881300101080
02_fasade5
Skats no dienvid-
austrumiem uz
vēsturisku piebūvi
pagalma korpusam.
2.stāvs – 1960.gadi.



Talsu_8_88130010108002_fasade6
Skats uz ēkas pagalma korpusu no austrumiem.



Talsu_8_88130010108002_fragments1

Vārtu aila starp ēkām Talsu ielā 6 un 8. Skats no ziemeļrietumiem. Domājams, uzbūvēta vienlaicīgi ar ēku Talsu ielā 8.



Talsu_8_88130010108002_fragments2

Skats uz vārtu ailu no dienvidaustrumiem.




Talsu_8_88130010108002_fragments3
Ziemeļrietumu (ielas) fasādes fragments ar 20.gs. 2.pusē vai 21.gs. sākumā
aizmūrētu durvju ailu.



Talsu_8_88130010108002_fragments4
Pagalma korpusa ziemeļaustrumu fasādes stūris ar,
domājams, sākotnējo reljefo apdari.



Talsu_8_88130010108002_logs1
Vēsturisks logs ar aprīkojumu. 1920.gadi.



Talsu_8_88130010108002_logs2
Vēsturiska loga kāšu vira un stūrenis. 1920.gadi.



Talsu_8_88130010108002_logs3
Demontēta vēsturiskā loga vērtne. Saglabājies
baskvils pilnā komplektācijā. 1920.gadi.



Talsu_8_88130010108002_durvis1
Vēsturiskas durvis. 1920.gadi.



Talsu_8_88130010108002_durvis2
1960.gadu durvis.


















Talsu_8_88130010108002_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / RUTA TAURENA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			20.gs. sāk.			
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ielas fasādes sākotnējā apmetumā vilktā fakturēto rustu apmetuma.
			1.ks. S 0530-Y20R	2.ks. S 1515-Y30R	4.ks. S 1510-Y40R	
piebūves fasāde				Piebūve sākotnēji neapmesta.	 	Krāsu slāņi fiksēti uz piebūves fakturētā apmetuma un gludajām ailas apmalēm.
					1.ks. S 1510-Y40R apmales: kaļķa baltas	
dekoratīvie elementi						Krāsu slāņi fiksēti uz profilētajām ailu apmalēm, palodzēm un starpdzegas ielas fasādē, kā arī uz gludajām ailu apmalēm.
			1.ks. kaļķa balts	2.ks. S 1515-Y30R	4.ks. kaļķa balts	
cokols				Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Apdares krāsojumi uz sākotnējā apmetuma saglabājušies fragmentāri.
			1.ks. S 3020-Y50R			
durvis					  	1.,2.ks. fiksēti uz 1920.gadu pagalma fasādes ārdurvīm. 1.ks. (2.PK - ~1970.g.) fiksēti uz ielas fasādes 1960.gadu ārdurvīm un piebūves ārdurvīm.
				1.ks. pagalmā S 1502-Y	2.ks. pagalmā S 1515-Y10R 1.ks. ielas fas. S 3020-Y50R 1.ks. piebūvē S 0515-Y20R	
logi						Krāsu slāņi fiksēti uz 1920.gadu loga.
				1.ks. balts	2.ks. S 2502-B	
slēgi						Ēkai nav bijuši slēgi.
piezīmes			Apjomu sadurvietā ēkai bijis tornītis.			