

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| datējums | celtniecība | 19.gs.2.puse – ~1890.g. |
| | pārbūves | Pēc 1921.gada ugunsgrēka – jumta pārbūve |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | mūra |
| sienu materiāls | pamati, cokols | laukakmeņi |
| | sienas | ķieģeļi |
| | zelmiņi | ķieģeļi; koks |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | viļņotas azbestcimenta loksnes |
| sienu apdare | pamati, cokols | S apmetums |
| | sienas | S apmetums |
| | zelmiņi | S apmetums; V dēļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | 7 |
| | vēsturiski | 1 (20.gs.20.,30.gadi); 1 KN (20.gs.vidus) |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| | aprikojums | 6 S; 1 V |
| siēgi | sākotnēji | 3 |
| | vēsturiski | - |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| | aprikojums | 3 S; fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējās | 2 |
| | vēsturiskas | 1 (20.gs.20.,30.gadi); 1 |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| | aprikojums | 2 S |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| skursteni | sākotnēji | 1 |
| | vēsturiski | 1 |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | koka dzega (1920.gadi) |
| | Pēc ~1970.g. | - |
| detāļas | | V karoga kāta turētājs |
| apkārtnes elementi | | - |

| |
|------------------------------|
| adrese |
| Sabile, Talsu iela 12 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 88130010056001 |
| reģistrators | Daiga Lēvalde / Zanda Bikše |
| datums | 09.10.2025. |

| |
|--|
| zudumi |
| 2 slēgi, jumta izbūve, 2 lodziņi ZA fasādes zelminī, kāpnes uz jumta izbūvi pagalma fas., pusnošļauptas jumtgales, dakstiņu jumta segums |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 88% |
| apjoms – 95%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 83%; apdare un dekors – 85% | |

| |
|-----------------------------------|
| kultūrvēsturiskā vērtība – 2 |
| kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka |

| |
|--|
| vizuāls tehniskais novērtējums – 5 |
| ļoti slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi visas ēkas rekonstrukcijā |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvidē |
| telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi atbilstoša ēka; neatņemama ielas frontes perimetrālās apbūves daļa |

| |
|---|
| vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai |
| jumta seguma atjaunošana |

| |
|--|
| piezīmes |
| 1 loga gala fasādē aizmūrēta, 3 logus neredz, ēkā iekļauta neliela vecāka celtnē |



Talsu_12_88130010056001_fasade1

Skats uz ēku no rietumiem. Labajā ēkas pusē hronoloģiski senāks apjoms. 1920.gados pārbūvēts jumts, likvidēts nošļaupums jumtgalēs.



Talsu_12_88130010056001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Aizmūrēti sākotnējie zeltiņa lodziņi pažobeļu izgaismošanai.



Talsu_12_88130010056001_fasade3
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādes ziemeļu pusi.
Piebūve 1920. - 1930.gadi.



Talsu_12_88130010056001_fasade4
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādes dienvidu pusi.
Ēkas dienvidu galā hronoloģiski senāks apjoms.



Talsu_12_88130010056001_fasade5
Skats uz hronolģiski senāku apjomu ēkas dienvidu galā.



Talsu_12_88130010056001_dzega1
1920.gadu dzega un jumta zemsegums (skaidas).



Talsu_12_88130010056001_logs1
Sākotnējs logs. Saglabājies aprīkojums. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_logs2
Sākotnējs logs ar vēdlodziņu. Saglabājies aprīkojums. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001
_logs3
Vēsturisks logs. 20.gs.
vidus (neatbilstošs).



Talsu_12_88130010056001_logs4
19.gs. 2.puses loga un slēga kāšu viras.



Talsu_12_88130010056001_logs5
19.gs. 2.puses loga un slēga kāšu viras.



Talsu_12_88130010056001_logs6
1920.gadu kāšu vira.



Talsu_12_88130010056001_slegis1
Sākotnējs slēģis ar aprīkojumu. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_slegis2
Slēģu atvērta stāvokļa fiksatori. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_slegis3
Slēgu vira. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_slegis4
Slēgu vira. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001
_durvis1
Sākotnējas ieejas durvis.
19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_durvis2
Sākotnējs durvju rokturis. 19.gs. 2.puse.



Talsu_12_88130010056001_durvis3
Vēsturisks pastkastes spraugas nosegs.



Talsu_12_88130010056001
_durvis4
Sākotnējās durvis ar
aprīkojumu pagalma fasādē
(šobrīd piebūvē).



Talsu_12_88130010056001
_durvis5
Vēsturiskas durvis.



Talsu_12_88130010056001
_detala1
Sākotnējs skurstenis.



Talsu_12_88130010056001_detala2
Vēsturisks karoga kāta turētājs.




















Talsu_12_88130010056001_detala3
Vēsturiska karoga turētājs. Atverama detaļa karoga kāta ievietošanai.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 09.10.2025

inventarizators, datums

| datējums | 19.gs. 1.p. | 1850.- 1890.g. | 1890.g.- 1. PK | 1. PK- 2. PK | 2. PK - ~1970.gadam | piezīmes |
|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | 19.gs.2.p.- ~1890.g. | | | | |
| pamatapjoma fasāde | |  |  |  |  | Krāsojums konstatēts uz ēkas sākotnējā apmetuma. Uz 20.gs. 20. - 30.gadu piebūves konstatēti krāsojumi sākot no 3. apdares slāņa. |
| | | 1.ks. S 0505-Y30R | 2.ks. S 1515-Y40R | 3.ks. S 1010-Y30R | 5.ks. S 1040-Y10R | |
| apjomā iekļauta senāka celtnē |  |  |  |  |  | Krāsojumi konstatēti uz pamatapjomā iekļautās celtnes apmetuma. |
| | 1.ks. S 1030-Y70R | 2.ks. S 0505-Y30R | 3.ks. S 1515-Y40R | 4.ks. S 1010-Y30R | 6.ks. S 1040-Y10R | |
| dekoratīvie elementi | | | |  | | Krāsojums konstatēts uz 1920. gadu dēļu dzegas. |
| | | | | 1.ks. S 6020-Y80R | saglabājies 1.ks. | |
| cokols | | | | | | Cokola apmetumam krāsojums nav konstatēts. |
| | | | | | | |
| durvis | |  |  |  |  | Krāsojums konstatēts uz sākotnējām ārdurvīm ielas fasādē. Pagalma sākotnējām ārdurvīm un piebūves vēsturiskajām durvīm vēsturiskie ks. nav konstatēti. |
| | | 1.ks. S 3010-Y40R | 2.ks. S 5030-Y20R | 3.ks. S 5020-Y | 4.ks. S 4030-Y | |
| logi | | | |  |  | Krāsojums fiksēts 20.gs. 20., 30. gadu logam pagalma fasādē. Sākotnējiem logiem ielas fasādē konstatēts tikai 2.ks. - S 4030-Y. |
| | | ks. nav konstatēts | ks. nav konstatēts | 1.ks. S 6020-Y80R | 2.ks. S 4030-Y | |
| slēgi | | | | |  | Uz sākotnējie slēgiem konstatēts tikai viens apdares krāsojums. |
| | | ks. nav konstatēts | ks. nav konstatēts | ks. nav konstatēts | 1.ks. S 4030-Y | |
| piezīmes | | | | Pamatapjoma fasāde 4.ks. - gaiši dzeltens krāsojums S 1015-Y20R | | |