

datējums	celtniecība	19.gs. 1.puse
	pārbūves	-
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	dolomīts, ķieģeļi
	zelmiņi	mūra; koka
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptu galu vienā ēkas galā
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S apmetums (1. stāvā pilnībā nokalts)
	zelmiņi	S apmetums; V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 aplodas (zelmiņi)
	vēsturiski	4 (19.gs.b., 20.gs.sāk.); 1
	Pēc ~1970.g.	4 K
	aprikojums	S viru kāši; 4 V (19.gs.b., 20.gs.sāk.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes un starpdzegas; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Talsu iela 13

kadastrs	88130010054001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
slēgi; nokalts apmetums 1.stāvā

autentiskuma pakāpe	83%
Apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 85%; apdare un dekors – 60%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3/5
apmierinošs ielas fasādēs – nepiec. fasāžu remonts, apmetuma atjaunošana, galdniecības izstrādājumu remonts; Ļoti slikts pagalma fasādē – nepieciešami lieli ieguldījumi konstrukciju un būvdetaļu remontam

novērtējums pilsētvīdē
ielas apbūvei un vēsturiskai videi atbilstošs apjoms, daļa no zudušas ielas perimetrālās apbūves, kas nepāra numuru pusē iezīmē ielas trasējumu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
atjaunot 1.stāva apmetumu un funkcionējošus slēgus

piezīmes
pagalma fasāde nav apsekota; ielas fasādē 20.gs. sākumā bijuši logi ar šķērsi



Talsu_13_88130010054001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.
Ēkas 1.stāvā zudis sākotnējais apmetums.



Talsu_13_88130010054001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.
Fasādes kreisajā pusē vēsturiski sašaurināta divvērtņu aila.



Talsu_13_88130010054001
_fasade3
Skats uz ēku no
austrumiem.



Talsu_13_88130010054001_dzega1
Sākotnējā dēļu dzega.



Talsu_13_88130010054001_fragments1
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādes zelmiņa fragmentu ar sākotnējo apdari un logu aplodām.



Talsu_13_88130010054001_logs1
Vēsturisks logs ar aprīkojumu. 19.gs. b. - 20.gs. sāk.
Koka vairogi – slēgu butaforija.



Talsu_13_88130010054001
_logs2
Vēsturisks logs ar
aprikojumu. 19.gs. b. -
20.gs.sāk.



Talsu_13_88130010054001_logs3
Vēsturiska loga vira. 19.gs. b. - 20.gs.sāk.



Talsu_13_88130010054001_logs4
Atbilstošs 20.gs. 2.puses logs.



Talsu_13_88130010054001_durvis1
Vēsturiskas durvis.



Talsu_13_88130010054001_
durvis2
Vēsturiska durvju kāšu vira.
















Talsu_13_88130010054001_detala1
Vēsturisks skurstenis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / RUTA TAURENA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz sākotnējā apmetuma ielas un DR gala fasādēs 2. stāva līmenī.
	1.ks. S 1510-Y50R	2.ks. S 2005-G30Y	3.ks. S 1510-R80B		4.ks. kaļķa balts	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi			 			Mūra starpdzega starp 1. un 2.stāvu visos periodos krāsota fasādes pamatapjoma tonī. Mūrētajām palodzēm apmetums labots, atbilstoši krāsu slāņi nav konstatēti.
	1.ks. S 1510-Y50R	2.ks. S 2005-G30Y	3.ks. starpdzega: S 1510-R80B logailu apmales: kaļķa balts		4.ks. kaļķa balts	
cokols						Ēkas ielas un DR gala fasādēm nav cokola apmetuma. Pagalma un ZA fasādes nav apsektas.
durvis						Krāsu slāņi fiksēti uz DR fasādes vēsturisko durvju aplodas. Uz vērtnes krāsu slāņi zuduši.
			1.ks. S 4020-Y20R		2.ks. S 4030-Y30R	
logi						Krāsu slāņi fiksēti uz vēsturiskajiem logiem. Sākotnējo logu aplodas ēkas zelminī tehniski nav aizsniedzamas.
			1.ks. S 4020-Y20R		2.ks. S 4030-Y30R	
slēgi						Ēkai slēgi nav saglabājušies.
piezīmes				Šajā periodā fasāde nav pārkrāsota.		Ēkas ielas un DR gala fasādēm 21.gs. 20.gados noskaldīts 1.stāva fasāžu apmetums un ap logailām iefrēzētas apmaļu robežas.